

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 35/ PROFILE KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL 35° PROFILE CUTTING TOOL KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verktygshållare & Insatser För Profilering

Verktygskit inkluderar härdade stålverktygshållare och hög hastighetsstålinsatser för snurning, gängning, profilering och avskärning. Insatser är T-15 Hög Hastighetsstål (HSS) härdade till Rc 65-67, och sedan färdigbearbetade på alla sidor. De ger utmärkt prestanda vid låg hastighet, precisionsavbrottsskärningar och en slät yta på rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plaster. Kvadratiska skaftverktygshållare och borrhängar är CNC-bearbetade från 4140/4142 stålstång, härdade till Rc 48-50, och sedan belagda med svart oxid för att motstå korrosion. Inkluderar två 3/8" kvadratiska stänger, en högerhand bar och en vänsterhand bar, plus tre hög hastighetsstålinsatser och en karbidinsats som passar antingen bar.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL 35° PROFILE CUTTING TOOL KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000836
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 050806006782

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSTEEL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 35° PROFILKIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSTEEL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 35° PROFILKIT

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHETSSTEEL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 35° PROFILKIT från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder kittet på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skärverktygskitet används endast för sitt avsedda syfte, vilket är snurning, gängning, profilering och avskärningsarbete.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder skärverktygskitet.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Förvara skärverktygskitet på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Följ alla lokala förordningar och riktlinjer angående säker användning av verktyg och maskiner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid verktygshållarna och insatserna för skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade komponenter.
- Se till att verktygshållarna är ordentligt fästa i lathen innan drift.
- Undvik lösa kläder och långt hår som kan bli fast i maskineriet.
- Försök inte att byta insatser medan lathen är igång eller om maskinen fortfarande är varm.
- Var försiktig när du byter insatser, eftersom de kan vara vassa och orsaka skador.
- Var medveten om materialet som skärs, eftersom olika material kan kräva olika hastigheter och matningar.
- Överskrid inte de rekommenderade driftshastigheterna för insatserna i hög hastighet.
- Om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer under drift, stäng av maskinen omedelbart och undersök orsaken.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktygshållare:

- Se till att lathen är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga verktygshållaren (högerhand eller vänsterhand) för din tillämpning.
- Sätt in verktygshållaren ordentligt i lathens verktygsfäste och dra åt den enligt tillverkarens specifikationer.

2. Insättning av skärverktyg:

- Välj den rätta insatsen för din tillämpning (HSS eller karbid).
- Sätt försiktigt in skärverktyget i verktygshållaren och se till att det sitter ordentligt.
- Säkra insatsen med de medföljande skruvarna och T7nyckeln.

3. Inställning av lathen:

- Justera lathens hastighet enligt det material du skär.
- Ställ in den lämpliga matningshastigheten för operationen.
- Se till att alla säkerhetsguarder är på plats innan du startar lathen.

4. Drift av lathen:

- Öka gradvis hastigheten på lathen till önskad inställning.
- Påbörja skäroperationen, håll en stadig hand och fokusera på arbetsstycket.
- Övervaka operationen för tecken på problem, såsom överdriven värme eller onormala ljud.

5. Efter drift:

- När skäroperationen är klar, stäng av lathen och låt den svalna.
- Ta försiktigt bort skärverktygen och förvara dem på rätt sätt.
- Rengör arbetsområdet och lathen för att förhindra olyckor vid framtida operationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slitna eller skadade insatser och verktygshållare i enlighet med lokala förordningar för farligt avfall.
- Kassera inte skärverktyg i vanligt hushållsavfall.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad distributör. Se alltid till att du har produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö när du använder HÖGHASTIGHETSSTEEL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 35° PROFILKIT. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina operationer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se