

LEAD LADLE - LEE PRECISION LEE LEAD LADLE

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smältgrytor](#)

Lee Lead Ladle för projektilgjutning, praktisk för att avlägsna och röra om i metallen. Utrustad med ett handtag av hådrä och en järnladle.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE LEAD LADLE](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100010156
- Tillv.nr.: 90026
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 292mm
- UPC: 734307900267

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Lee Lead Ladle Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Lee Lead Ladle Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lee Lead Ladle, ett pålitligt verktyg designat för projektilgjutning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Lee Lead Ladle endast används för sitt avsedda syfte att gjuta kulor.
- Hantera alltid ladeln med försiktighet för att undvika brännskador eller skador från het metall.
- Håll ladeln och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet ladeln för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd ladeln i ett väl ventilerat område för att undvika att inandas ångor från smält metall.
- Följ alla lokala regler angående hantering och bortskaffande av bly och andra material som används vid projektilgjutning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive:
 - Värmeresistent handskar
 - Skyddsglasögon
 - Långärmad klädsel för att skydda mot stänk
- Se till att arbetsområdet är fritt från brännbara material och skräp.
- Lämna inte smält metall utan uppsikt medan du använder ladeln.
- Använd en stabil yta för att förhindra spill eller olyckor under gjutningen.
- Var försiktig när du håller smält metall för att undvika stänk och spill.
- Låt ladeln svalna helt innan du rengör eller förvarar den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive bly, formar och skyddsutrustning.
- Ställ in din arbetsyta i ett väl ventilerat område borta från brännbara material.

2. Använda ladeln:

- Placera ladeln på en stabil yta.
- Smält bly i en gjutugn enligt tillverkarens instruktioner.
- När blyet är helt smält, doppa försiktigt ladeln i den smälta metallen.
- Använd ladeln för att skopa upp den smälta blyet och håll det i formen.
- Undvik att överfylla ladeln för att förhindra spill.

3. Efteranvändning:

- Efter gjutning, låt ladeln svalna helt.
- Rengör ladeln med ett lämpligt rengöringsverktyg för att ta bort eventuellt kvarvarande bly.
- Förvara ladeln på en torr plats för att förhindra rost eller korrosion.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa eventuellt överblivet bly och metallskrot i enlighet med lokala regler.
- Bortskaffa inte bly i vanligt avfall. Kontrollera för avsedda återvinnings eller bortskaffningsanläggningar för farligt material.
- Se till att allt förpackningsmaterial återvinns eller bortskaffas ansvarsfullt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Lee Lead Ladle, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Lee Lead Ladle för dina gjutningsbehov. Prioritera alltid säkerheten och följ alla riktlinjer för att skydda dig själv och andra. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se