

TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Kikare Reicle Levelers](#)

Bubble-nivå fästs vid mynningen för att hjälpa dig att kalibrera ett Flatline Ops ADI, ACI eller annat märke vinkelindikator. När bubblan är mellan linjerna är pipan helt i nivå, så du vet att indikatorns avläsning kommer att vara korrekt.



Produktinformation

- Namn: [FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL](#)
- Tillverkare: [FLATLINE OPS](#)
- Produktnr: 749009107
- Tillv.nr.: 60004TB
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 850020891368

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Introduktion

Tack för att du valt FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att kalibrera vinkelindikatorer som ADI och ACI. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bubblnivån för att säkerställa att pipan är i nivå innan du gör mätningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om bubblnivån inte fungerar korrekt.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, dvs. kalibrering av vinkelindikatorer.
- Tänk på att miljöförhållanden som vind eller ojämna ytor kan påverka avläsningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bubblnivå:

- Fäst bubblnivån vid mynningen av pipan.
- Kontrollera att nivån sitter ordentligt fast och inte kan lossna under användning.

2. Användning av bubblnivå:

- Titta på bubblan i nivån; den ska vara mellan linjerna för att pipan ska vara i nivå.
- Justera pipan tills bubblan är centrerad mellan linjerna innan du tar avläsningar.

3. Kalibrering av vinkelindikator:

- Följ tillverkarens instruktioner för den specifika vinkelindikator du använder.
- Använd alltid bubblnivån som en första kontroll för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och plastmaterial.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt borttagning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa en säker användning av FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se