

M1000 MECHANICAL SCALE - RCBS M1000 MECHANICAL SCALE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

M1000 mekanisk våg ger användarna en kapacitet på 1 000 grain med +/- 0,1 grain noggrannhet, samt möjlighet till både höger- och vänsterhänt användning. Den erbjuder magnetisk dämpning för snabba avläsningar och underhållsfri rörelse. En metallskål som är tipsäker gör påfyllning enkel.



Produktinformation

- Namn: [RCBS M1000 MECHANICAL SCALE](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015687
- Tillv.nr.: 98916
- Leveransvikt: 0.816kg
- Leveranshöjd: 135mm
- Leveransbredd: 356mm
- Leveranslängd: 97mm
- UPC: 076683989161

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [M1000 Mekanisk Våg Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

M1000 Mekanisk Våg Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RCBS M1000 Mekanisk Våg. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din våg. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att vågen används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta pulvret och liknande material.
- Håll vågen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet vågen för eventuella tecken på skador eller slitage. Om några problem identifieras, avbryt användningen omedelbart.
- Undvik att använda vågen i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra elektriska faror.
- Överbelasta inte vågen utöver dess maximala kapacitet på 1 000 grain.
- Se till att vågen placeras på en stabil och plan yta för att garantera exakta mätningar.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Magnetisk Dämpning:** Vågen har magnetisk dämpning för snabbare avläsningar. Se till att dämpningsmekanismen fungerar korrekt innan användning.
- **Lastpanna:** Använd den medföljande metallpannan för att lasta material. Undvik direkt kontakt med vägningens yta för att bibehålla noggrannheten.
- **Kalibrering:** Kalibrera vågen regelbundet för att säkerställa noggrannhet. Följ tillverkarens instruktioner för kalibreringsprocedurer.
- **Hantering:** Hantera vågen med försiktighet. Undvik att tappa eller stöta vågen under användning eller transport.
- **Rengöring:** Rengör vågen med en torr trasa. Använd inte slipande material eller vätskor som kan skada vågen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Placering:

- Välj en plan, stabil yta för att placera vågen.
- Se till att området är fritt från drag och vibrationer.

2. Installation:

- Packa upp vågen och kontrollera att alla delar, inklusive metallpannan, är närvarande.
- Placera pannen på vågens vägplattform.

3. Kalibrering:

- Innan första användning, kalibrera vågen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd en kalibreringsvikt som matchar vågens kapacitet.

4. Vägning:

- Slå på vågen och låt den stabilisera sig.
- Tillsätt materialet som ska vägas i metallpannan.
- Läs av mätningen som visas på vågen.

5. Efter Användning:

- Efter vägning, ta bort pannen och rengör vågen.
- Förvara vågen på en torr plats borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera vågen i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall.
- Kassera inte vågen i vanligt hushållsavfall.
- Om vågen inte längre fungerar, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående M1000 Mekanisk Våg, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RCBS M1000 Mekanisk Våg. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se