

Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

[Skytte](#)

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [RH Calibration Kit \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016438
- Tillv.nr.: 0802
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General RH Kalibreringskit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General RH Kalibreringskit

Introduktion

Tack för att du har valt Kestrel General RH Kalibreringskit. Denna produkt är utformad för att säkerställa att din Kestrelenhet fungerar inom specifikationerna genom att möjliggöra flera kalibreringar i fält. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå hela manualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar kalibreringskitets komponenter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Följ noggrant alla instruktioner för kalibrering för att undvika felaktiga mätningar.
- Använd produkten i enlighet med de angivna temperatur och fuktighetsgränserna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema väderförhållanden, inklusive direkt solljus och regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter i kalibreringskitet är inkluderade.
- Läs igenom den medföljande manualen för detaljerade kalibreringssteg.

2. Kalibrering:

- Ställ in Kestrelenheten enligt manualens anvisningar.
- Följ stegen i manualen för att utföra kalibreringen.
- Kontrollera att kalibreringen har genomförts korrekt genom att verifiera resultaten.

3. Underhåll:

- Rengör Kestrelenheten och kalibreringskitets komponenter regelbundet för att säkerställa noggrannhet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

4. Avslutning:

- Efter avslutad kalibrering, dokumentera resultaten för framtida referens.
- Avsluta alltid med att kontrollera enhetens funktionalitet innan du använder den i fält.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med produktens komponenter.

- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda samlingsställen för elektronikavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor angående säkerhet och användning av Kestrel General RH Kalibreringskit, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se