

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

Längre skärliv; Minskar ersättningskostnader

Vi har tagit våra mest populära dovetail cutters och kryobehandlat dem för att ge dig ett verktyg som kan skära det tuffaste materialet och hålla längre, vilket sparar stillestånd och ökar din produktion. Våra kryobehandlade verktyg har genomgått en djupbehandling till -320°F för att förändra den molekylära strukturen hos metalllegeringen, vilket gör dem tätare och tar bort de spänningar som leder till verktygsutmattning. Kryobehandlade verktyg ser inte annorlunda ut än obehandlade verktyg, så vi har lagt till två ringar nära arbetsändan för att särskilja dem från våra vanliga cutters. Överskrid inte 700 RPM eller så kommer cutters att gå sönder.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 65° X 0.300"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000279
- Tillv.nr.:
- Grader: 65
- Leveransvikt: 0.025kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SÄKERHETSGUIDE FÖR CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER](#)
- [Om oss](#)

SÄKERHETSGUIDE FÖR CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att undvika potentiella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder cutter.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll cutter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet cutter för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker drift.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte en maximal hastighet på 700 RPM; att överskrida denna gräns kan orsaka att cutter går sönder.
- Se till att cutter är ordentligt fäst vid fräsmaskinen före drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du skär; låt verktyget göra jobbet.
- Försök inte att modifiera eller reparera cutter; sådana åtgärder kan kompromissa med säkerheten.
- Använd endast på material som är lämpliga för denna typ av cutter för att undvika olyckor och verktygsskador.
- Håll händer och andra kroppsdela borta från skärområdet under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad före installation.
- Fäst CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER ordentligt på spindeln av fräsmaskinen.
- Dubbelkolla att cutter är korrekt justerad och åtdragen.

2. Användning:

- Slå på fräsmaskinen och ställ in hastigheten på maximalt 700 RPM.
- Placera materialet säkert på arbetsbänken eller fräsbordet.
- Börja skära genom att försiktigt sänka cutter i materialet utan att applicera överdriven kraft.
- Övervaka skärprocessen noggrant och justera vid behov för att behålla kontrollen.
- När skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen innan du tar bort cutter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte cutter i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ för metallverktyg när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående CRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se