

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 1/2" THREADER KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verktgshållare & Insatser För Gängning

Verktgssatser inkluderar härdade stålverktgshållare och hög hastighet stålinsatser för svarvning, gängning, profilering och avskärning. Insatserna är T-15 High Speed Steel (HSS) härdade till Rc 65-67, och sedan färdigslipade på alla sidor. De ger utmärkt prestanda vid låga hastigheter, precision vid avbrutna snitt och en slät yta på rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plaster. Fyrkantiga skaftverktgshållare och borrhållare är CNC-bearbetade från 4140/4142 stålstång, härdade till Rc 48-50, och sedan belagda med svart oxid för att motstå korrosion. Inkluderar en 1/2" fyrkantig stång, 5" lång med förskjuten slutficka för att skära ID och OD gängor; plus, två hög hastighet stålinsatser, TNMC-32NV och TPMC-32NV.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000839
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 157mm
- UPC: 050806006812

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS från BROWNELLS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå potentiella faror och hur man kan minska dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av svarvar och skärverktyg innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara skärverktygssatsen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet verktygen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder vid drift av maskiner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Skarpa skärkanter kan orsaka skär eller punkteringsskador.
 - Hög hastighet kan leda till flygande skräp, vilket kan orsaka ögonskador.
 - Felaktig användning eller installation kan resultera i verktygsbrott eller utrustningsfel.
- **Undvika faror:**
 - Hantera alltid skärinsatser och verktygshållare med försiktighet.
 - Överskrid inte de rekommenderade skärhastigheterna och matningar som anges av din svarvstillverkare.
 - Se till att alla verktyg är ordentligt fastsatta innan du använder svarven.
 - Håll händer och kropp borta från skärområdet medan svarven är i rörelse.
 - Använd inte lösa kläder eller smycken som kan bli fast i maskineriet.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att svarven är avstängd och urkopplad innan installation.
 2. Välj rätt verktygshållare och insats baserat på dina skärbehov.
 3. Sätt in skärverktyget i verktygshållaren och dra åt ordentligt med de medföljande skruvarna.
 4. Fäst verktygshållaren på svarven och se till att den är korrekt justerad och säkrad.
- **Användning:**
 1. Innan du startar svarven, kontrollera att alla säkerhetsguarder är på plats.
 2. Justera svarvinställningarna enligt materialet och typen av snitt du ska göra.
 3. Starta svarven på låg hastighet för att säkerställa stabilitet, och öka sedan gradvis till önskad hastighet.
 4. Övervaka skärprocessen noggrant och gör justeringar vid behov.
 5. Efter att ha avslutat snittet, stäng av svarven och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan du tar bort arbetsstycket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller slitna skärinsatser och verktygshållare i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte skärverktyg i vanligt avfall; kontrollera återvinningsalternativ för metallkomponenter.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö när du använder HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om du har frågor eller funderingar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se