

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 1/2" THREADER - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER LAYDOWN KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verktygshållare & Insatser För Gängning

Verktygskit inkluderar härdade stålverktygshållare och hög hastighet stål insatser för svarvning, gängning, profilering och avskärningsarbete. Insatserna är T-15 High Speed Steel (HSS) härdade till Rc 65-67, och sedan färdigslipade på alla sidor. De erbjuder utmärkt prestanda vid låg hastighet, precisionsavbrottskärningar och en jämn yta på rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plaster. Fyrkantiga skaftverktygshållare och borrarstänger är CNC-bearbetade från 4140/4142 stålstång, härdade till Rc 48-50, och sedan belagda med svart oxid för att motstå korrosion. Inkluderar en 6" lång stång med offset slutpocket för att skära ID och OD gängor; plus, två hög hastighet stål insatser, TNMC-32NV och TPMC-32NV.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER LAYDOWN KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000840
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 104mm
- Leveranslängd: 185mm
- UPC: 050806006829

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYG FÖR SVARVAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYG FÖR SVARVAR

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYG FÖR SVARVAR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skärverktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och dammmask.
- Se till att ditt arbetsområde är rent, välbelyst och fritt från skräp.
- Håll alla verktyg och utrustning i gott skick och inspektera dem regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte skärverktyget för andra ändamål än de som anges i denna guide.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan är i det omedelbara området när du använder skärverktyget.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att svarven är ordentligt säkrad och stabil innan användning.
- Kontrollera att alla verktygshållare och insatser är korrekt installerade och åtdragna innan du startar svarven.
- Använd skärverktyget endast på material som det är avsett för, såsom rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plaster.
- Undvik lösa kläder och långt hår som kan fastna i maskineriet.
- Överskrid inte de rekommenderade hastigheterna för de material som bearbetas för att förhindra olyckor och verktygsskador.
- Stäng alltid av svarven och koppla bort strömmen innan du byter insatser eller gör justeringar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar medan svarven är i drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktygshållare och insatser:

- Se till att svarven är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga verktygshållaren och insatsen för din uppgift.
- Sätt in verktygshållaren i svarvens verktygshållare och dra åt den ordentligt.
- Placera den valda insatsen i verktygshållaren och säkra den enligt tillverkarens instruktioner.

2. Drift av svarven:

- Justera svarvens inställningar enligt det material som ska skäras.
- Starta svarven på låg hastighet och öka gradvis till den rekommenderade hastigheten för materialet.
- Övervaka skärprocessen för några ovanliga ljud eller vibrationer.
- Om några problem uppstår, stäng av svarven omedelbart och kontrollera för problem.

3. Skärprocedurer:

- För gängning, se till att barens slutpocket är korrekt justerad med arbetsstycket.
- Använd en jämn och stadig matningshastighet för att uppnå ett precist snitt.
- Undvik att tvinga verktyget; låt skärinsatsen göra jobbet.

4. Efter drift:

- När skärningen är klar, stäng av svarven och koppla bort strömmen.
- Ta försiktigt bort verktygshållaren och insatsen, följ säkerhetsprotokollen.
- Rengör arbetsområdet och förvara skärverktyget på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade insatser och verktygshållare i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Se till att allt avfall kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller support angående HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYG FÖR SVARVAR, vänligen hänvisa till de berörda myndigheterna eller kontakta din leverantör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYG FÖR SVARVAR. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis när du använder maskiner. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se