

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Bulk Fjädersats](#)

Två bredder & tre tjocklekar för anpassade fjädrar & delar

Tillräckligt stora för att tillverka de breda fjädrarna på nya och gamla flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär; delar också.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080038000
- Tillv.nr.:
- Längd: 16 in
- Mängd: 4
- Leveransvikt: 0.635kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 74mm
- Leveranslängd: 439mm
- UPC: 050806011991

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK

Introduktion

Tack för att du har valt EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK. Denna produkt är utformad för att tillverka fjädrar till flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär. För att säkerställa säker användning av denna produkt är det viktigt att följa de säkerhetsinstruktioner som presenteras i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika olyckor och skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Värm produkten till 1450°1500° F för att härda den.
- Kyl produkten i olja efter uppvärmning.
- Använd skyddshandskar och ögonskydd under hela processen för att skydda mot brännskador och splinter.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av ångor.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från brandfarliga material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Inspektera alla delar för skador.
- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Uppvärmning:

- Placera fjädrarna i en ugn eller på en värmekälla.
- Värm till 1450°1500° F. Använd en temperaturmätare för noggrannhet.

3. Härdning:

- När önskad temperatur uppnåtts, ta bort fjädrarna med tång.
- Dyk omedelbart ner dem i ett oljebad för att kyla ner dem snabbt.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera fjädrarna för att säkerställa att de har härdats korrekt.
- Förvara fjädrarna på en säker plats, borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika potentiella faror.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller en relevant myndighet. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se