

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Bulk Fjädersats](#)

Två bredder & Tre tjocklekar för anpassade fjädrar & delar

Tillräckligt stora för att tillverka de breda fjädrarna på nya och gamla flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär; delar också.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080038116
- Tillv.nr.:
- Längd: 16 in
- Mängd: 4
- Leveransvikt: 0.522kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 478mm
- UPC: 050806012011

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Introduktion

Tack för att du har valt EXTRAWIDE SPRING STEEL från BROWNELLS. Denna produkt är avsedd för tillverkning av fjädrar till flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med metallprodukter.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Se till att du har tillräcklig belysning när du arbetar.
- Undvik att arbeta med produkten om du är trött eller distraherad.
- Rapportera alla skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte skadade delar.
- Följ alltid rekommenderade temperaturer för härdning: värm till 1450°1500° F och kyl i olja.
- Var medveten om att hög temperatur kan orsaka brännskador. Använd alltid värmeskyddande handskar.
- Undvik att andas in ångor eller rök från upphettning av metallen. Arbeta i ett välventilerat utrymme.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du börjar.
- Kontrollera att arbetsytan är stabil och att alla verktyg är i gott skick.

2. Härdning av fjädrar:

- Värm fjädrarna i en ugn till 1450°1500° F.
- När fjädrarna har nått önskad temperatur, ta bort dem försiktigt med tång och sänk dem i olja för snabb kylning.
- Låt fjädrarna svalna helt innan de hanteras.

3. Montering:

- Följ specifikationerna för din specifika applikation när du installerar fjädrarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

4. Underhåll:

- Inspektera fjädrarna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör fjädrarna med en torr trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som genereras från denna produkt, inklusive trasiga eller oanvändbara delar, bör kasseras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn metallavfall där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta BROWNELLS eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt skyddar du dig själv och andra omkring dig.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se