

1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

65° axel x .495"

Dessa skärare är speciellt designade av oss och tillverkade enligt våra specifikationer för att skära spåret för siktesbasen som krävs för att montera Wichita och Novak Lo-Mount 1911 Auto-sikten. Använd en ¼" karbidfräs för att ta bort majoriteten av materialet (se ritning ovan) och gör sedan den slutliga dovetail-skärningen. Den slutliga skärningen till den nedre baksidan av sliden görs med en fräs och är inte en del av siktesbasens skärning. Tillverkad något underdimensionerad för att kompensera för variationer i siktesbaser och fräståligheter vid installation. Med den ökande populariteten av anpassade 1911 Auto-pistoler är denna skärare en som du kommer att använda ofta i ditt anpassade arbete. FÖRSIKTIGHET: Endast för användning i fräsmaskin. Mycket hårdare och mer hållbar än HSS-skärare. Används på härdade Colt-fabriks slides. Solid karbid, 2" (5 cm) lång. .495" diameter skärning. ½" (12,7 mm) diameter skaft. 65° axel.



Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 080621965
- Tillv.nr.: 800004950002
- Grader: 65
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 74mm
- Leveranslängd: 224mm
- UPC: 050806019867

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs denna guide noggrant innan du använder skäraren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skäraren endast i en fräsmaskin.
- Se till att du bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, medan du använder skäraren.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte skäraren om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra personer befinner sig på ett säkert avstånd medan du använder skäraren.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda fräsmaskinen för att förebygga skador.
- Inspektera regelbundet skäraren för tecken på skador eller slitage. Använd inte en skadad skärare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **FÖRSIKTIGHET:** Skäraren är mycket hårdare och mer hållbar än HSSskärare. Hantera den med omsorg för att undvika skador.
- Använd skäraren endast för sitt avsedda syfte: att skära spåret för siktesbasen för att montera Wichita och Novak LoMount 1911 Autosikten.
- Se till att skäraren är ordentligt säkrad i fräsmaskinen innan användning.
- Använd en ¼" karbidfräs för att ta bort majoriteten av materialet innan den slutliga dovetailskärningen görs.
- Den slutliga skärningen för att sänka baksidan av sliden ska göras med en fräs och ingår inte i skärningen av siktesbasen.
- Skäraren är tillverkad något underdimensionerad för att kompensera för variationer i siktesbaser och fräståligheter. Se till att den passar ordentligt under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att fräsmaskinen är i gott skick.
- Kontrollera att skäraren är kompatibel med fräsmaskinen.

2. Inställning:

- Säkra fräsmaskinen i en stabil position.
- Installera skäraren i fräsmaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera inställningarna på fräsmaskinen för den specifika skäroperationen.

3. Skärprocess:

- Börja med att använda en ¼" karbidfräs för att ta bort majoriteten av materialet från siktesbasens spår.
- När majoriteten av materialet är borttaget, fortsätt med att göra den slutliga dovetailskärningen med 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Övervaka skärprocessen noggrant för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.

4. Efter operationen:

- Efter att skäroperationen är slutförd, stäng av fräsmaskinen och ta bort skäraren.
- Rengör skäraren och arbetsområdet för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet.
- Inspektera skäraren för tecken på skador eller slitage efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skäraren i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte skäraren i vanlig soptunna, eftersom den kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Om skäraren är skadad eller inte längre användbar, kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta lämpliga myndigheter eller din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Prioritera alltid säkerheten och följ de angivna riktlinjerna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se