

HI-FORCE 44™ SOLDER - HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE

28,000 PSI-Flows At 475\ F. The Best All-Round Solder For Gunsmithing

Brownells Hi-Force 44 Solder is an alloy solder containing 4% silver and 96% tin. Excellent for steel, stainless steel, nickel, brass and copper. Completely non-toxic. Flows free and smooth at about 475° F., greatly reducing heating time. No need for cumbersome oxyacetylene setups. Prevents black oxide formation to reduce cleanup time. Provides 14,000 to 28,000 PSI tensile strength. Will not crack under stress as do other low temperature soldering materials. And, a big plus . . . customers report that parts joined with Hi-Force 44 Solder showed no effects when immersed in hot bluing tanks! Use #4 Comet Flux.



Attributes

- Name: HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080649250
- Mfr. No.: NONE
- Container Size: 1/4 lb
- Weight: 1/4 lb.
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 74mm
- Shipping length: 56mm
- UPC: 050806016873

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [English: HIFORCE 44™ SOLDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soldador HiForce 44™](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Soudure HiForce 44™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HIFORCE 44™ SOLDER BROWNELLS HIFORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití HIFORCE 44™ SOLDER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von HIFORCE 44™ SOLDER

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das HIFORCE 44™ SOLDER von Brownells. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für die vorgesehenen Anwendungen zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt in gut belüfteten Bereichen, um die Ansammlung von Dämpfen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung von HIFORCE 44 SOLDER geeignete Schutzausrüstung, einschließlich:
 - Schutzbrille, um Ihre Augen vor Spritzern zu schützen.
 - Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche sauber und frei von brennbaren Materialien ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der heißen Lötstelle, um Verbrennungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Flussmittel, wie das #4 Comet Flux, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Arbeitsfläche:

- Reinigen Sie die zu lötenden Teile gründlich, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile gut positioniert sind, bevor Sie mit dem Löten beginnen.

2. Verwendung des Lötmittels:

- Erhitzen Sie die Teile, die Sie verbinden möchten, auf die empfohlene Temperatur (ca. 475° F).
- Tragen Sie das HIFORCE 44 SOLDER gleichmäßig auf die Lötstelle auf.
- Lassen Sie das Lötmittel gleichmäßig fließen, um eine starke Verbindung zu gewährleisten.

3. Nach dem Löten:

- Lassen Sie die gelöteten Teile abkühlen, bevor Sie sie berühren oder bewegen.
- Überprüfen Sie die Verbindung auf Festigkeit und Integrität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Reste des Lötmittels gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und keine Schäden verursacht.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metallabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die EURichtlinien für Produktsicherheit und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des HIFORCE 44™ SOLDER sind uns wichtig!

HIFORCE 44™ SOLDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing HIFORCE 44™ SOLDER. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. HIFORCE 44 SOLDER is designed for various metal joining applications, and by following these guidelines, you can minimize risks and enhance your safety.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure proper ventilation when using soldering materials to avoid inhaling fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- In case of any adverse reaction, discontinue use immediately and seek medical attention.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The solder contains silver and tin, which may cause skin irritation or allergic reactions in some individuals.
 - Fumes generated during heating may be harmful if inhaled.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the working area is free of flammable materials.
 - Do not touch the solder or the joint until it has cooled down to a safe temperature.
 - Use a soldering iron with a proper temperature control to avoid overheating the solder.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision when used near minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the HIFORCE 44 SOLDER, #4 Comet Flux, a soldering iron, and safety gear.
- Ensure your workspace is clean, dry, and wellventilated.

2. Using the Solder:

- Heat the soldering iron to approximately 475° F (246° C).
- Apply #4 Comet Flux to the surfaces to be joined. This helps in preventing oxidation and improves the flow of solder.
- Feed HIFORCE 44 SOLDER into the joint while applying the heated soldering iron to melt it.
- Allow the solder to flow freely and fill the joint completely.
- Remove the heat and let the joint cool naturally. Do not quench with water as it may cause cracking.

3. PostUse:

- Clean any excess flux residue from the work area and tools after the solder has cooled.
- Store the solder in a dry place, away from direct sunlight and heat sources.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired solder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of solder in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal guidelines.
- Ensure that any leftover flux or soldering materials are also disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the official contact points provided at the time of purchase or on the packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using HIFORCE 44 SOLDER. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts about the usage of soldering materials. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soldador HiForce 44™

Introducción

El soldador HiForce 44 de Brownells es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de soldadura. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar su uso seguro y efectivo, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soldador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el soldador en un área bien ventilada para evitar la acumulación de humos.
- Almacena el soldador en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
- Inspecciona el soldador antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para los fines para los cuales está diseñado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles salpicaduras de soldadura.
- Utiliza guantes resistentes al calor para proteger tus manos al manipular el soldador.
- Asegúrate de que las superficies a soldar estén limpias y libres de óxido o contaminantes.
- No toques el soldador ni las piezas soldadas hasta que se hayan enfriado completamente.
- Evita el contacto con productos inflamables durante el uso del soldador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de materiales inflamables.
- Coloca una superficie no combustible para trabajar.

2. Uso del Flux

- Aplica el flux #4 Comet Flux en las áreas a soldar para mejorar la fluidez del soldador.
- Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación del flux.

3. Calentamiento del Soldador

- Enciende el soldador y deja que alcance la temperatura adecuada (aproximadamente 475° F).
- No uses configuraciones complicadas de oxiacetileno.

4. Proceso de Soldadura

- Aplica el soldador en la unión de las piezas a soldar.
- Permite que el soldador fluya libremente y cubra la unión.
- Mantén el soldador en movimiento para evitar el sobrecalentamiento de las piezas.

5. Enfriamiento

- Una vez completada la soldadura, retira el soldador y deja que las piezas se enfríen completamente.
- Limpia cualquier residuo de flux o material sobrante después de que todo esté frío.

Instrucciones de Eliminación

- El soldador HiForce 44 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el soldador en la basura doméstica. Consulta con tu autoridad local sobre el reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del soldador HiForce 44, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes utilizar el soldador HiForce 44 de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero y que el cumplimiento de estas instrucciones no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Si tienes alguna duda o preocupación sobre el producto, no dudes en buscar asistencia adicional.

Guide de Sécurité du Produit pour la Soudure HiForce 44™

Introduction

La soudure HiForce 44™ de Brownells est un produit de haute qualité conçu pour le soudage de divers métaux. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide pour référence future.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements non ventilés.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants, des lunettes de protection et un masque respiratoire.
- Évitez tout contact direct avec la soudure chaude pour prévenir les brûlures.
- Ne pas inhaler les fumées produites lors de l'utilisation. Assurez-vous d'avoir une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser la soudure HiForce 44™ à des températures supérieures à 475° F (246° C).
- En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation de la surface:** Nettoyez soigneusement les surfaces à souder pour assurer une bonne adhérence de la soudure.
2. **Application du flux:** Appliquez le flux #4 Comet sur les surfaces à souder pour faciliter le processus de soudage.
3. **Chauffage:** Utilisez un fer à souder ou un chalumeau approprié pour chauffer la zone à souder. Évitez de surchauffer.
4. **Application de la soudure:** Lorsque la zone est suffisamment chaude, appliquez la soudure HiForce 44™. Elle doit couler librement et en douceur.
5. **Refroidissement:** Laissez la soudure refroidir naturellement. Ne pas utiliser d'eau pour accélérer le refroidissement.
6. **Nettoyage:** Après utilisation, nettoyez les résidus de flux et de soudure pour éviter la formation d'oxydes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la soudure HiForce 44™ dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets de soudure.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

La soudure HiForce 44™ de Brownells est un produit efficace et sûr lorsqu'il est utilisé conformément à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez minimiser les risques et garantir une expérience de soudage réussie. Restez vigilant et en sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del HIFORCE 44™ SOLDER

Introduzione

Il HIFORCE 44™ SOLDER di Brownells è un saldatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella saldatura di metalli come acciaio, acciaio inossidabile, nichel, ottone e rame. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il saldatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali di sicurezza.
- Non utilizzare il saldatore in presenza di materiali infiammabili o esplosivi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non surriscaldare il saldatore oltre i 475° F per evitare danni e pericoli di incendio.
- Assicurati che il flussante #4 Comet sia utilizzato correttamente per evitare reazioni indesiderate.
- Non utilizzare il saldatore se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Evita di toccare la punta calda del saldatore per prevenire ustioni.
- Non lasciare il saldatore incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Rimuovi qualsiasi materiale infiammabile o esplosivo dall'area circostante.

2. Utilizzo del Saldatore:

- Accendi il saldatore e attendi che raggiunga la temperatura di lavoro.
- Applica il flussante #4 Comet sui metalli da saldare.
- Posiziona il filo di saldatura HIFORCE 44™ sulla giunzione e applica il calore con il saldatore.
- Lascia che il saldatore fluisca uniformemente e completa la saldatura.

3. Raffreddamento e Pulizia:

- Lascia raffreddare il saldatore completamente prima di riporlo.
- Pulisci l'area di lavoro e rimuovi eventuali residui di saldatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti pericolosi.
- Non gettare il saldatore nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti di Brownells o consulta il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del HIFORCE 44™ SOLDER. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HIFORCE 44™

SOLDER BROWNELLS HIFORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lutownicy HIForce 44 firmy Brownells. Ten produkt jest przeznaczony do lutowania różnych metali, w tym stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Monitoruj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć gromadzenia się oparów.
- Nie stosuj lutownicy w pobliżu otwartego ognia lub materiałów łatwopalnych.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie używaj lutownicy w warunkach wilgotnych lub mokrych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i sucha.
- Zorganizuj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały w zasięgu ręki.

2. Użycie lutownicy:

- Podgrzej lutownicę do temperatury około 475° F.
- Nałóż topnik #4 Comet na łączone powierzchnie.
- Nałóż lut HiForce 44 na połączenie, pozwalając mu swobodnie płynąć.
- Po zakończeniu lutowania, pozwól, aby połączenie ostygło przed dalszymi czynnościami.

3. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy, oczyść miejsce robocze z resztek lutowni i topnika.
- Użyj odpowiednich środków czyszczących, aby usunąć pozostałości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj resztki lutowni i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj go, aby uniknąć wydzielania toksycznych oparów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania lutownicy HIForce 44.

Säkerhetsinstruktioner för HIFORCE 44™ SOLDER

Introduktion

Tack för att du valt HIFORCE 44 SOLDER från Brownells. Denna produkt är avsedd för professionellt och hobbyanvändande för att löda olika metaller. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en välventilerad miljö för att undvika inandning av ångor.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid produktens integritet innan användning. Använd inte om det finns synliga skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från stänk och ångor.
- Bär handskar för att skydda huden från direkt kontakt med lödmaterialet.
- Använd lämpliga kläder för att skydda mot värme och stänk.
- Undvik att äta eller dricka i arbetsområdet för att minimera risken för förorening.
- Använd endast #4 Comet Flux med HIFORCE 44 SOLDER för bästa resultat.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered arbetsområdet:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från brännbara material.
- Placera alla verktyg och material inom räckhåll.

2. Beredning av metaller:

- Rengör ytorna som ska lödas. Använd en borste eller slipmaterial för att ta bort oxider och smuts.

3. Applicera flussmedel:

- Applicera ett jämnt lager av #4 Comet Flux på de ytor som ska förenas.

4. Värm upp metallerna:

- Använd en lämplig värmekälla för att värma upp metallerna till cirka 475° F (245° C).

5. Applicera lödtråden:

- När metallerna är tillräckligt varma, för in HIFORCE 44 SOLDER tråden i fogarna. Lödmaterialet bör flyta in i fogarna.

6. Låt svalna:

- Låt den lödda delen svalna helt innan hantering.

7. Rengöring:

- Rengör eventuella rester av flussmedel eller lödmaterial med lämpliga lösningsmedel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda lödtrådar och flussmedel enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för specifika avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se förpackningen eller följesedeln för ytterligare information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för HIFORCE 44 SOLDER. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Bezpečnostní pokyny pro použití HIFORCE 44™ SOLDER

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném použití a manipulaci s výrobkem HIFORCE 44™ SOLDER od společnosti Brownells. Je určena pro zajištění bezpečnosti uživatelů a dodržení evropských bezpečnostních standardů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování na obalu.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek neprošel žádnými změnami, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo vdechování jakýchkoli výparů.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s pájkou.
- Dbejte na to, abyste se nedotýkali horkých částí zařízení, které se používají k pájení.
- Neprovádějte pájení v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně nastaveno a funguje bezpečně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím HIFORCE 44™ SOLDER zkontrolujte, zda je materiál v dobrém stavu a zda není poškozen.
2. Připravte si pracovní plochu a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
3. Na pracovní plochu aplikujte #4 Comet Flux pro zajištění optimálního spojení.
4. Zahřejte pájené části na teplotu přibližně 475° F (245° C), dokud se pájka nezačne tát.
5. Aplikujte HIFORCE 44™ SOLDER na spoje a nechte materiál plynule a hladce protéct.
6. Po dokončení práce nechte všechny části vychladnout a ujistěte se, že jsou bezpečné na dotek.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití výrobku se ujistěte, že je likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zbytky pájky a fluxu do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla šarže a data výroby.

Tato příručka je navržena tak, aby zajistila bezpečné používání HIFORCE 44™ SOLDER a aby splňovala evropské normy pro bezpečnost produktů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnosti sebe i ostatních.