

BARREL THREADING LATHE BITS - BROWNELLS 5/16" THREADING BIT, 60

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Lathe Bits](#)

Förformade & Klara Att Spara Tid

Fyrkantiga gängbitar skär äkta 10 tpi, fyrkantiga, pipgängor för '03 Springfields och Enfields. 55° Gängbitar har en förskjuten skärare och är rätt bit när du gängar pipor för 98 Mausers. 60° Gängbitar har skärare förskjuten åt vänster för att möjliggöra den närmaste skärningen. Alla typer har frigöringsskär.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 5/16" THREADING BIT, 60](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080658256
- Tillv.nr.: 51660LATHE
- Storlek: 5/16
- Leveransvikt: 0.032kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 5/16" THREADING BIT, 60](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 5/16" THREADING BIT, 60

Introduktion

Tack för att du valt BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 5/16" THREADING BIT, 60. Denna produkt är utformad för att ge hög kvalitet och precision vid gängning av pipor. För att säkerställa säker användning och undvika olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med gängbitar.
- Håll arbetsområdet rent och välorganiserat för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning. Byt ut skadade eller slitna delar omedelbart.
- Förvara verktygen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gängbitar som är avsedda för den specifika applikationen.
- Se till att maskinen är avstängd innan du byter ut gängbitar.
- Använd alltid rätt typ av gängbit för det material du arbetar med.
- Undvik att använda överdriven kraft; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under användning.
- Använd inte verktyget om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av maskin:

- Stäng av maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
- Rengör gängbithållaren för att avlägsna skräp och olja.

2. Installation av gängbit:

- Välj rätt gängbit (5/16", 1/4", 3/8").
- Sätt in gängbiten i hållaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gängbiten sitter ordentligt fast.

3. Användning av gängbit:

- Slå på maskinen och justera hastigheten enligt materialet som ska gängas.
- Applicera lätt tryck och låt gängbiten skära genom materialet.
- Övervaka processen noggrant för att undvika blockeringar eller överhettning.

4. Avslutning av användning:

- Stäng av maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort gängbiten och rengör den noggrant.
- Förvara gängbiten på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte gängbitarna i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om gängbitarna är skadade eller slitna, återvinn dem enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av högsta vikt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se