

BLUING THERMOMETER - BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Termometer och Clips](#)

Noggranna Temperaturavläsningar För Blåstring, Beläggning & Parkeringsbad

Noggrann temperaturkontroll av blåstringsbadet är absolut nödvändig för långvariga, äkta färgade blåstringsjobb. Brownells rostfria stål Bluing Thermometer är noggrant förseglad för användning i det kaustiska blåstringsbadet. Varje termometer är kalibrerad och dubbelkontrollerad för noggrannhet. Billiga, dåligt konstruerade termometrar orsakar fler blåstringsfel än något annat, och vi anser att alla företag som erbjuder dem till salu för vapensmeder har liten kunskap om blåstringsprocessen. Brownells Bluing Thermometer har en lång, 6" stam. Endast 3" av stammen behöver nedsänkas i badet, vilket lämnar 3" säkerhetsmarginal för att hålla urtavlan utanför salterna. Levereras med en klämma för att fästa termometern vid tanken och hålla den 1" från sidan och 1" ovanför botten av en 6" djup tank.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082068000
- Tillv.nr.: 31200101
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 66mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 259mm
- UPC: 050806001251

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Brownells Bluing Thermometer med Klämma](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Bluing Thermometer med Klämma

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Bluing Thermometer med klämma. Denna produkt är utformad för att ge noggrann temperaturkontroll för blästringsbad, vilket säkerställer de bästa resultaten för dina projekt. Vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av termometern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att termometern endast används för sitt avsedda syfte: att övervaka temperaturer i blästringsbad.
- Hantera alltid termometern med försiktighet för att undvika skador, vilket kan leda till personskada eller felaktiga avläsningar.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet termometern för tecken på skador eller slitage. Om den är skadad, avbryt användning omedelbart.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer för användning av termometrar i industriella eller verkstadsinställningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Nedsänk endast den angivna delen (3 tum) av termometers stam i blästringsbadet. Undvik att nedsänka urtavlan för att förhindra skador.
- Se till att termometern är ordentligt fäst vid tanken med den medföljande klämman, och håll ett avstånd på 1 tum från sidan och 1 tum ovanför botten av tanken.
- Undvik kontakt med kaustiska material i blästringsbadet. Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar termometern.
- Använd inte termometern i andra vätskor eller miljöer som överstiger det angivna temperaturintervallet på 50°F till 400°F (10°C till 204°C).
- Om termometern går sönder, städa försiktigt upp eventuella glas eller metallfragment och kassera dem enligt lokala regler.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive Brownells Bluing Thermometer och klämman.
- Se till att blästringskaret är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Fäst termometern på sidan av blästringskaret med den medföljande klämman.
- Positionera termometern så att 3 tum av stammen är nedsänkt i blästringsbadet, med urtavlan kvar ovanför vätskan.

3. Användning:

- Sätt på värmekällan för blästringsbadet och övervaka temperaturen med termometern.
- Kontrollera regelbundet temperaturen för att säkerställa att den förblir inom det säkra driftsintervallet.
- Om temperaturen överstiger det angivna intervallet, vidta omedelbara åtgärder för att minska värmen.

4. Efter användning:

- Efter att du använt termometern, ta bort den från blästringsbadet och rengör den enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara termometern på en säker, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera termometern enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Om termometern är trasig, se till att alla delar kasseras säkert för att undvika skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Brownells Bluing Thermometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se