

BROWNELL S HEAT-TREATED THERMOMETER - HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL

Shows Vital Temperature Of Heat-Treat Baths Or Lead Pots

BROWNELL'S HEAT-TREATED THERMOMETER The Brownells Heat-Treat Thermometer is a precision instrument designed to accurately measure temperatures ranging from 200°F to 1000°F, making it ideal for processes like Nitre Blue™ bluing. Featuring a 2-inch dial and an 8-inch stainless steel stem, it requires immersion of at least 2 inches for precise readings. The hermetically sealed design ensures durability and reliability in various heat-treating applications. Key Features: Wide Temperature Range: Measures from 200°F to 1000°F, accommodating a variety of heat-treating needs. Precision Accuracy: Guaranteed accurate to within half of 1%, providing reliable temperature readings. Durable Construction: Crafted from 304 stainless steel with a hermetically sealed design for longevity. User-Friendly Design: The 2-inch dial allows for easy reading, and the 8-inch stem is suitable for various applications, requiring at least 2 inches of immersion. Specifications: Temperature Range: 200°F to 1000°F Dial Diameter: 2 inches (5.1 cm) Stem Length: 8 inches (20.3 cm) Material: 304 stainless steel Accuracy: $\pm 0.5\%$ Customer Insights: Our customers appreciate the Brownells Heat-Treat Thermometer for its accuracy and reliability in heat-treating applications. Special note to its effectiveness in Nitre bluing processes, highlighting its consistent performance over years of use. The thermometer's ability to maintain precise temperatures is appreciated by professionals and hobbyists alike, making it a valuable addition to any workshop. Incorporating the Brownells Heat-Treat Thermometer into your heat-treating setup ensures precise temperature control, enhancing the quality and consistency of your metal treatment processes.



Attributes

- Name: HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084069225
- Mfr. No.: 23GI0866AFEADAA
- Color: Stainless Steel
- Length: 8"
- Material: s Steel
- Model Number: Heat-Treat
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 66mm
- Shipping length: 257mm
- UPC: 050806025653

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER](#)
- [English: Brownells HeatTreat Thermometer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Termómetro Tratado Térmicamente de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Thermomètre Traité à la Chaleur de Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro Trattato Termicamente Brownells](#)
- [Suomi: BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER](#)

Sicherheitshinweise für den BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER! Dieses Produkt ist speziell dafür entwickelt worden, um präzise Temperaturmessungen zu gewährleisten, die für die Nitre Blue Blauung erforderlich sind. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Thermometer sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Thermometer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Thermometer niemals in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen.
- Halten Sie das Thermometer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Thermometer nur, wenn es vollständig intakt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- *Eintauchtiefe:* Das Thermometer muss mindestens 2" (5.1cm) eingetaucht sein, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- *Temperaturbereich:* Achten Sie darauf, das Thermometer nicht außerhalb des Temperaturbereichs von 200° F bis 1000° F zu verwenden.
- *Material:* Das Thermometer besteht aus 304 Edelstahl und ist hermetisch versiegelt. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien.
- *Genauigkeit:* Die garantierte Genauigkeit beträgt ½" von 1%. Stellen Sie sicher, dass Sie die Messungen regelmäßig überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. *Vorbereitung:* Vor der Verwendung sollten Sie sicherstellen, dass das Thermometer sauber und trocken ist.
2. *Eintauchen:* Tauchen Sie den Stiel des Thermometers mindestens 2" (5.1cm) in das Medium, dessen Temperatur Sie messen möchten.
3. *Ablesen der Temperatur:* Warten Sie einige Sekunden, bis die Temperatur stabil ist, und lesen Sie dann die Anzeige auf dem Zifferblatt ab.
4. *Nach der Nutzung:* Reinigen Sie das Thermometer nach jedem Gebrauch gründlich, um Rückstände zu entfernen.
5. *Lagerung:* Bewahren Sie das Thermometer an einem trockenen, kühlen Ort auf, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Thermometer gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Thermometer nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Prüfen Sie, ob es spezielle Sammelstellen in Ihrer Nähe gibt, die Elektroschrott annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Stellen in Ihrem Land, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Brownells HeatTreat Thermometer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Brownells HeatTreat Thermometer. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your thermometer. Please read and follow these instructions carefully to avoid hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This thermometer is designed for nonfood applications and should only be used in accordance with the specified temperature range. Ensure safe handling to prevent accidents.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. Please check for updates regularly.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, this product is covered by the same safety regulations as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach to prevent misuse.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to a designated EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe product alerts through the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Temperature Range:** Do not exceed the specified temperature range of 200°F to 1000°F.
- **Immersion Requirement:** Ensure that the thermometer is immersed at least 2 inches (5.1 cm) in the material being measured for accurate readings.
- **Avoid Dropping:** Handle the thermometer with care. Dropping it can damage the hermetically sealed design, affecting accuracy.
- **Do Not Use in Hazardous Environments:** Avoid using the thermometer in environments with flammable or explosive materials.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the thermometer for any signs of damage. Do not use if damaged.
- **Use Appropriate Personal Protective Equipment (PPE):** When using the thermometer in hightemperature environments, wear suitable gloves and protective eyewear.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the thermometer is clean and free from any debris before use.
- Confirm that the thermometer is at room temperature before immersing it in a heated material.

2. Using the Thermometer:

- Immerse the thermometer stem at least 2 inches (5.1 cm) into the material to get an accurate reading.
- Wait for the needle to stabilize before taking the reading.
- Read the temperature from the 2inch dial carefully.

3. PostUse Care:

- After use, clean the thermometer with a soft cloth and mild detergent if necessary. Avoid abrasive cleaners.
- Store the thermometer in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- **Recycling:** Dispose of the thermometer in accordance with local regulations for electronic waste.
- **Environmentally Friendly Disposal:** If possible, recycle the stainless steel components to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownells HeatTreat Thermometer, please consult the retailer from whom you purchased the product or refer to the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Brownells HeatTreat Thermometer. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Termómetro Tratado Térmicamente de Brownells

Introducción

El Termómetro Tratado Térmicamente de Brownells es un instrumento de precisión diseñado para medir temperaturas en procesos de tratamiento térmico. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el termómetro de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el termómetro.
- Utiliza el termómetro únicamente para los fines para los que ha sido diseñado.
- Mantén el termómetro fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el termómetro regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el termómetro presenta algún daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Temperaturas Extremas:** El termómetro mide temperaturas de 200°F a 1000°F. Evita el contacto directo con superficies extremadamente calientes para prevenir quemaduras.
- **Inmersión:** Asegúrate de que el vástago esté sumergido al menos 2 pulgadas en el material que estás midiendo para obtener lecturas precisas.
- **Manipulación:** Maneja el termómetro con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el termómetro en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Evita la exposición a la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el termómetro esté limpio y seco antes de usarlo.
- Verifica que el dial esté en la posición de cero antes de la primera medición.

2. Uso:

- Inserta el vástago del termómetro en el material que deseas medir, asegurándote de que esté sumergido al menos 2 pulgadas.
- Espera unos momentos para que el termómetro estabilice la lectura.
- Lee la temperatura en el dial. Asegúrate de que la lectura sea clara y legible.

3. Mantenimiento:

- Limpia el vástago del termómetro después de cada uso con un paño suave y seco.
- Revisa el termómetro regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el termómetro, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No arrojes el termómetro a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del Termómetro Tratado Térmicamente de Brownells o necesitas asistencia adicional, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar herramientas de precisión. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del termómetro.

Guide de Sécurité pour le Thermomètre Traité à la Chaleur de Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le thermomètre traité à la chaleur de Brownells. Cet instrument de précision est conçu pour mesurer des températures allant de 200°F à 1000°F. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le thermomètre est utilisé uniquement pour les applications recommandées.
- Ne laissez pas le thermomètre sans surveillance lorsqu'il est utilisé à des températures élevées.
- Évitez de toucher la tige en acier inoxydable lorsqu'elle est chaude pour prévenir les brûlures.
- Vérifiez régulièrement l'état du thermomètre pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le thermomètre de quelque manière que ce soit.
- Gardez le thermomètre hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Immersion** : Assurez-vous que la tige est immergée d'au moins 2 pouces pour des lectures précises.
- **Température** : Ne dépassez pas la plage de température recommandée (200°F à 1000°F).
- **Manipulation** : Utilisez des gants de protection lors de la manipulation du thermomètre à des températures élevées.
- **Stockage** : Rangez le thermomètre dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Nettoyage** : Nettoyez le thermomètre avec un chiffon humide et évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation** :
 - Placez le thermomètre dans le matériau ou le produit dont vous souhaitez mesurer la température.
 - Assurez-vous que la tige est immergée d'au moins 2 pouces pour garantir des lectures précises.
2. **Utilisation** :
 - Attendez que l'aiguille du cadran se stabilise pour obtenir une lecture précise.
 - Lisez la température sur le cadran de 2 pouces.
 - Retirez le thermomètre avec précaution et évitez de toucher la tige chaude.
3. **Après utilisation** :
 - Laissez le thermomètre refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
 - Vérifiez le thermomètre pour tout signe de dommage.

Instructions d'Élimination

- Évitez de jeter le thermomètre à la poubelle. Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Si le thermomètre est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Brownells ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter le support.

Merci d'utiliser le thermomètre traité à la chaleur de Brownells. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Termometro Trattato Termicamente Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Termometro Trattato Termicamente Brownells. Questo strumento di precisione è progettato per garantire misurazioni affidabili durante i processi di trattamento termico. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il termometro solo per le temperature specificate (200°F a 1000°F).
- Non utilizzare il termometro in ambienti umidi o bagnati.
- Non immergere il termometro oltre la lunghezza minima di immersione di 2 pollici.
- Evita di maneggiare il termometro con mani bagnate o umide.
- Conserva il termometro in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Controlla regolarmente il termometro per eventuali danni o segni di usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il termometro solo per applicazioni di trattamento termico.
- Non utilizzare il termometro per misurare temperature superiori a 1000°F, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
- Non tentare di riparare il termometro se si verifica un malfunzionamento. Contatta il produttore per assistenza.
- Indossa sempre guanti protettivi quando utilizzi il termometro in ambienti ad alta temperatura.
- Assicurati che il termometro sia correttamente calibrato prima di ogni utilizzo.
- Non esporre il termometro a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il termometro sia pulito e privo di polvere o residui.
- Controlla che il quadrante e lo stelo siano in buone condizioni.

2. Uso:

- Immergi lo stelo del termometro nel materiale da misurare, assicurandoti che la parte sensibile sia completamente immersa per almeno 2 pollici.
- Attendi alcuni secondi fino a quando la lettura sul quadrante si stabilizza.
- Leggi la temperatura sul quadrante e annotala per riferimento.

3. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il termometro con un panno asciutto e morbido.
- Se necessario, utilizza un detergente delicato per rimuovere eventuali residui.

4. Conservazione:

- Riponi il termometro in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali metallici.
- Non gettare il termometro nell'indifferenziata. Consulta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il produttore. È importante mantenere una comunicazione aperta per garantire la sicurezza e la soddisfazione del cliente.

Conclusione

Il Termometro Trattato Termicamente Brownells è uno strumento utile e preciso per il trattamento termico. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali avvertenze e richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER on suunniteltu tarkkaan lämpötilan mittaamiseen lämpökäsittelyprosesseissa. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota selkeät ja helposti ymmärrettävät turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on aina puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos mittaristossa on näkyviä vaurioita.
- Säilytä laite kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai osia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että mittari on upotettu vähintään 2 tuumaa (5.1 cm) mittaustilanteessa, jotta saat tarkkoja lukemia.
- Älä kosketa mittariston osaa, kun se on kuuma, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä laitetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa sen rakennetta.
- Tarkista säännöllisesti laitteen tarkkuus ja varmista, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että mittari on puhdas ja vaurioitumaton ennen asennusta.
- Kiinnitä mittari tukevasti paikkaan, jossa se voi mitata lämpötiloja halutulla syvyydellä.
- Varmista, että mittaristo on näkyvässä ja helposti luettavissa.

2. Käyttö:

- Upota mittari haluttuun lämpökäsittelyprosessiin vähintään 2 tuuman syvyyteen.
- Odota, että mittari saavuttaa tasapainotilan ennen lukemisen ottamista.
- Lue mittariston lukema ja tallenna se tarpeen mukaan.
- Poista mittari varovasti käytön jälkeen ja puhdista se.

Hävittämisohteet

- Kun laite on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset laitteiden ja metallin kierrättämisestä.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat.

Yhteenveto

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER on tehokas ja tarkka työkalu lämpökäsittelyprosessien hallintaan. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia, ja käytä laitetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Introduktion

Tack för att du valt BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER. Denna termometer är ett precisionsinstrument som noggrant mäter temperaturer från 200°F till 1000°F. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid termometern enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera termometern för synliga skador innan användning. Om den är skadad, använd den inte.
- Förvara termometern på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd termometern endast för avsedda ändamål. Den är inte avsedd för medicinska eller andra ickeindustriella användningar.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att termometern är korrekt nedsänkt minst 2 tum (5.1 cm) i det material vars temperatur du mäter för att få exakta avläsningar.
- Undvik att röra vid den heta delen av termometern under och efter användning för att förhindra brännskador.
- Låt termometern svalna innan du hanterar den efter användning.
- Använd skyddshandskar om du hanterar heta material för att skydda dig själv från brännskador.
- Håll termometern borta från vatten och andra vätskor för att förhindra elektriska risker och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att termometern är ren och torr innan användning.
- Kontrollera att urtavlan är lättläst och att det inte finns några skador på stammen.
- Placera termometern i det material vars temperatur ska mätas, se till att den är nedsänkt minst 2 tum (5.1 cm).

2. Användning:

- Slå på termometern om det är en digital modell (om tillämpligt).
- Vänta tills avläsningen stabiliseras för att få en noggrann temperatur.
- Avläs temperaturen från urtavlan, notera att noggrannheten är $\pm 0.5\%$.
- Efter användning, ta bort termometern från materialet och låt den svalna.

Avfallsinstruktioner

- När termometern inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt, särskilt metallkomponenter, för att minska miljöpåverkan.
- Tillsammans med termometern, kassera alla tillbehör och förpackningar på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av din BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER.

Uživatelská příručka pro BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER. Tento teploměr je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout a udržovat ideální teplotu potřebnou pro Nitro Blue! Bluing. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte teploměr mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s teploměrem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s horkými povrchy.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných situací kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Teploměr musí být ponořen do materiálu alespoň 2" (5.1cm) pro správné měření.
- Nepoužívejte teploměr při teplotách mimo rozsah 200° F až 1000° F.
- Při použití teploměru se vyhněte přímému kontaktu s horkými povrchy a kapalinami.
- Pokud je teploměr poškozen, přestaňte ho používat a zlikvidujte ho podle pokynů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte čistý a suchý prostor pro použití teploměru.
- Před použitím zkontrolujte, zda je teploměr správně kalibrován.
- Ponořte teploměr do materiálu, který chcete měřit, minimálně 2" (5.1cm).

2. Použití:

- Po ponoření do materiálu počkejte, dokud se ukazatel na ciferníku stabilizuje.
- Přečtěte si teplotu na ciferníku a zaznamenejte si ji.
- Po použití teploměr důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Teploměr zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte teploměr do běžného odpadu, pokud je poškozen.
- Pokud je teploměr nefunkční, obraťte se na místní sběrné místo pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo na kontaktní místo v EU, které je uvedeno na obalu produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového teploměru.