

BROWNELL S HEAT-TREATED THERMOMETER - BROWNELLS HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smältgrytor](#)

Visar Viktig Temperatur För Härdningsbad Eller Blykastruller

BROWNELL'S HEAT-TREATED THERMOMETER Brownells Heat-Treat Thermometer är ett precisionsinstrument utformat för att noggrant mäta temperaturer från 200°F till 1000°F, vilket gör den idealisk för processer som Nitre Blue™ bluing. Med en 2-tums urtavla och en 8-tums stam i rostfritt stål kräver den nedsänkning av minst 2 tum för precisa avläsningar. Den hermetiskt förseglade designen säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet i olika värmebehandlingsapplikationer. Nyckelfunktioner: Bred Temperaturintervall: Mäter från 200°F till 1000°F, vilket tillgodoser olika behov av värmebehandling. Precision Noggrannhet: Garanti för noggrannhet inom en halv procent, vilket ger pålitliga temperaturavläsningar. Hållbar Konstruktion: Tillverkad av 304 rostfritt stål med en hermetiskt förseglad design för lång livslängd. Användarvänlig Design: Den 2-tums urtavlan möjliggör enkel avläsning, och den 8-tums stammen är lämplig för olika tillämpningar, vilket kräver minst 2 tum nedsänkning. Specifikationer: Temperaturintervall: 200°F till 1000°F Urtavlediameter: 2 tum (5.1 cm) Stam längd: 8 tum (20.3 cm) Material: 304 rostfritt stål Noggrannhet: ±0.5% Kundinsikter: Våra kunder uppskattar Brownells Heat-Treat Thermometer för dess noggrannhet och tillförlitlighet i värmebehandlingsapplikationer. Särskild notering om dess effektivitet i Nitre bluing-processer, vilket framhäver dess konsekventa prestanda över år av användning. Termometerns förmåga att upprätthålla precisa temperaturer uppskattas av både professionella och hobbyister, vilket gör den till ett värdefullt tillskott till varje verkstad. Genom att integrera Brownells Heat-Treat Thermometer i din värmebehandlingssetup säkerställs precis temperaturkontroll, vilket förbättrar kvaliteten och konsekvensen i dina metallbehandlingsprocesser.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 084069225
- Tillv.nr.: 23GI0866AFEADAA
- Färg: Rostfritt stål
- Längd: 8"
- Material: s Steel
- Model Number: Heat-Treat
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 257mm
- UPC: 050806025653

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Introduktion

Tack för att du valt BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER. Denna termometer är ett precisionsinstrument som noggrant mäter temperaturer från 200°F till 1000°F. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid termometern enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera termometern för synliga skador innan användning. Om den är skadad, använd den inte.
- Förvara termometern på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd termometern endast för avsedda ändamål. Den är inte avsedd för medicinska eller andra ickeindustriella användningar.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att termometern är korrekt nedsänkt minst 2 tum (5.1 cm) i det material vars temperatur du mäter för att få exakta avläsningar.
- Undvik att röra vid den heta delen av termometern under och efter användning för att förhindra brännskador.
- Låt termometern svalna innan du hanterar den efter användning.
- Använd skyddshandskar om du hanterar heta material för att skydda dig själv från brännskador.
- Håll termometern borta från vatten och andra vätskor för att förhindra elektriska risker och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att termometern är ren och torr innan användning.
- Kontrollera att urtavlan är lättläst och att det inte finns några skador på stammen.
- Placera termometern i det material vars temperatur ska mätas, se till att den är nedsänkt minst 2 tum (5.1 cm).

2. Användning:

- Slå på termometern om det är en digital modell (om tillämpligt).
- Vänta tills avläsningen stabiliseras för att få en noggrann temperatur.
- Avläs temperaturen från urtavlan, notera att noggrannheten är $\pm 0.5\%$.
- Efter användning, ta bort termometern från materialet och låt den svalna.

Avfallsinstruktioner

- När termometern inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt, särskilt metallkomponenter, för att minska miljöpåverkan.
- Tillsammans med termometern, kassera alla tillbehör och förpackningar på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av din BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se