

INGOT MOLD - LEE PRECISION LEE INGOT MOULD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Gjutform för tackor](#)

Lee Ingot Mold, tillverkad av rostfritt aluminium, denna form gjuter 1/2 och 1 lb. ingots (2 av varje). Perfekt för omsmältning och legering.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE INGOT MOULD](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100010157
- Tillv.nr.: 90029
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 142mm
- Leveranslängd: 134mm
- UPC: 734307900298

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INGOT MOULD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

INGOT MOLD LEE PRECISION LEE INgot MOULD

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Lee Ingot Mold. Denna produkt är utformad för att gjuta 1/2 lb. och 1 lb. ingots, tillverkad av rostfritt aluminium. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ingotformen i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll formen borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Inspektera formen för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar smält material.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är fritt från brännbara material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att formen placeras på en stabil, värmebeständig yta före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade temperaturgränserna för hållning av material i formen.
- Undvik att hålla smält metall direkt från en höjd för att förhindra stänk.
- Lämna aldrig formen utan tillsyn medan den är i användning.
- Låt formen svalna helt innan du hanterar eller rengör den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör ingotformen med ett lämpligt lösningsmedel för att ta bort damm eller rester.
- Applicera ett tunt lager av formsläppmedel på insidan av formen för att underlätta enkel avlägsnande av ingots.

2. Ställa in formen

- Placera formen på en plan, värmebeständig yta.
- Se till att formen är säker och stabil för att förhindra att den tipsar under användning.

3. Hållning av metall

- Värm metallen till den lämpliga temperaturen för hållning.
- Håll försiktigt den smälta metallen i formen, se till att inte överfylla.
- Låt metallen svalna och stelna enligt riktlinjerna för det specifika materialet.

4. Ta bort ingots

- När metallen har svalnat helt, ta försiktigt bort ingots från formen.
- Om det behövs, använd en mjuk hammare för att lätt knacka på formen för att frigöra ingots.

5. Rengöra formen

- Efter användning, rengör formen med varmt vatten och en mjuk borste.
- Undvik att använda slipande material som kan skada formens yta.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte formen i vanlig hushållsavfall om den är skadad.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för riktlinjer för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Lee Ingot Mold, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för supportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder Lee Ingot Mold. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se