

2 CAVITY CONICAL CAP & BALL MOLDS - LEE PRECISION 2 CAVITY CONICAL CAP & BALL 0.375" DIAMETER 130GR RN

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Mynningsladdning Gjutformar](#)

Dessa dubbla höljesformar för koniska kulor är maskinbearbetade aluminiumblock med hårdanodiserad sprueplatta. De har en tangentiell avskärning som hjälper till att eliminera nippen vid sprueavskärningen.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 2 CAVITY CONICAL CAP & BALL 0.375" DIAMETER 130GR RN](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100032184
- Tillv.nr.: 90378
- Leveransvikt: 0.386kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 734307903787

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY CONICAL CAP & BALL MOLDS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY CONICAL CAP & BALL MOLDS

Introduktion

Tack för att du har valt LEE PRECISION 2 CAVITY CONICAL CAP & BALL MOLDS. Dessa gjutformar är designade för att säkerställa säker och effektiv tillverkning av koniska kulor. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för eventuella skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda syften.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med gjutformar.
- Undvik kontakt med heta ytor för att förhindra brännskador.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Hantera produkten försiktigt för att undvika skador på formarna eller dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet

- Rensa arbetsytan från skräp och oönskade föremål.
- Säkerställ att arbetsytan är stabil och jämn.

2. Användning av gjutformarna

- Värm upp gjutformarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Fyll formarna med det valda materialet (koniska kulor) försiktigt för att undvika spill.
- Låt materialet svalna och stelna helt innan du tar bort det från formarna.

3. Underhåll av formarna

- Rengör formarna efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av material.
- Inspektera formarna regelbundet för skador och slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende för LEE PRECISION och önskar dig en säker och framgångsrik användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se