

MECHANICAL POWDER MEASURE - MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

Den nya Mark 7 pressmonterade mekaniska pulvermätaren ger dig all prestanda och kvalitet som du kommit att förvänta dig från Mark 7 Reloading-produkter. För 2021 är Mark 7 stolta över att presentera vår nya pressmonterade mekaniska pulvermätare. När du använder en pressmonterad pulvermätare behöver du inte ha en separat pulvermätare monterad på din bänk, vilket sparar utrymme och tid. Pulvermätaren kan monteras på en mängd olika pressar, från enstaka steg till turrettillverkning och progressiva system, och allt däremellan. Överlägsen ingenjörskonst innebär att vår pulvermätare är fullt utrustad med funktioner. Noggrannhet inom plus eller minus en tiondel av ett korn ($\pm 0,1$ gr). Pulverskåpets kapacitet är 5 000 korn, och den har en integrerad pulvretsscreen för att hålla oönskade skräp borta. Pulverbaffle för att säkerställa konsekventa och upprepade pulverdroppar. Fallaktiverad drift, med inbyggd anpassning för att fungera med varierande hylslängder. Ingen trimning krävs. Den roterande cylindern är byggd med djupa spårkullager och oljefyllda bronsbussningar på alla glidytor för att säkerställa smidig drift och lång livslängd. Allt i rostfritt stål för år av bekymmersfri användning med minimal slitage. Enkel demontering för rengöring och konvertering från pistol till gevär och gevär till pistol. Integrerad pulvretsscreen Pulverskåpets kapacitet är 5 000 korn Pulverbaffle Roterande cylinder är byggd med djupa spårkullager Allt i rostfritt stål Oljefyllda bronsbussningar



Produktinformation

- Namn: [MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- Tillverkare: [MARK 7 RELOADING](#)
- Produktnr: 100047125
- Tillv.nr.: 101-1190-01
- Leveransvikt: 1.814kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 178mm
- Leveranslängd: 381mm
- UPC: 011516119018

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7. Denna produkt är designad för att ge dig hög precision och användarvänlighet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som angivet i produktbeskrivningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pulver och ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att pulvermätaren är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överfylla pulverskåpet för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd aldrig produkten om du misstänker att den är skadad eller fungerar felaktigt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en stabil och plan yta för att montera pulvermätaren.
2. Montera pulvermätaren på din press enligt tillverkarens anvisningar.
3. Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
4. Installera den integrerade pulvretsscreenen för att hålla skräp borta.

Användning

1. Ställ in önskad pulverdoserings genom att justera kontrollen på pulvermätaren.
2. Ladda pulverskåpet med upp till 5 000 korn av det valda pulvret.
3. Aktivera pulvermätaren genom att trycka på den aktiverade knappen.
4. Övervaka pulverdropparna noggrant för att säkerställa att de är konsekventa.
5. Stäng av pulvermätaren efter användning och rengör den enligt instruktionerna nedan.

Avfallshantering

- Avlägsna alla rester av pulver och skräp från pulvermätaren innan du slänger den.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att kassera använda komponenter.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se