

"BACK-BORE" REAMERS - CLYMER 12 GAUGE BACK-BORE REAMER .730 DIA.

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Brotschar](#) > [Hagelbrotschar](#)

Förstorar borr för att enkelt ändra borr-till-choke konstringeringar

Back-boring reamers är ovärderliga för alla verkstäder som arbetar med hagelgevär, särskilt för choke- och pipmodifieringar. Reamers finns i .005" intervall från .725" till .740" i 12 gauge. Ledvinkeln på reamern matchar vinkeln på de flesta chokes för att smälta in i en befintlig choke. Många möjliga användningar. Förkortade pipor kan back-boras inom 2" till 3" från mynningen för att ge en viss grad av konstringering eller "choke" i vad som annars skulle vara en cylinderborrpipa. En choked pipa kan back-boras för att förstora borsten och ge "extra" konstringering för tävlingsskyttar. För grovt pitade borrar, erbjuder dessa reamers ett effektivt och effektivt sätt att ta bort gropar för att förbättra både utseende och prestanda. Snabbare och mer effektivt än slipning eller polering. 12 gauge, 34" förlängningshandtag finns tillgängliga.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 12 GAUGE BACK-BORE REAMER .730 DIA.](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184030730
- Tillv.nr.: BR12GA730
- Patron: 12 Gauge
- Stil: Back Bore
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 33mm
- Leveranslängd: 259mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BACKBORE REAMERS CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .730 DIA.](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BACKBORE REAMERS CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .730 DIA.

Introduktion

Tack för att du valt BACKBORE REAMERS CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .730 DIA. Denna produkt är designad för användning i hagelgevärsarbete, särskilt för choke och pipmodifieringar. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa korrekt användning och minimera riskerna kopplade till detta verktyg.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda BACKBORE REAMER på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till användning av reamers, inklusive skärsår, skador och skador på material.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering och användning av reamern.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Förvara reamern på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet reamern för eventuella tecken på skada eller slitage. Använd inte ett skadat verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder reamern, se till att hagelgeväret är avlastat och arbetsområdet är säkert.
- Försök inte att modifiera eller reparera reamern. Om den är skadad, kontakta en professionell för bedömning.
- Använd rätt storlek på reamern för din specifika tillämpning. Se den medföljande storlekstabellen för att välja rätt reamer.
- Håll alltid ett fast grepp om reamern under användning för att förhindra att den glider.
- Undvik överdriven kraft när du använder reamern. Låt verktyget göra jobbet för att minska risken för skador.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet när du använder reamern.
- Var försiktig med metallspån och skräp som kan produceras under reamingsprocessen. Bär lämplig PPE.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar reamingsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Säkra hagelgeväret i en stabil position för att förhindra rörelse under reaming.
- Välj den lämpliga BACKBORE REAMER baserat på önskad borrhålsstorlek.
- Fäst reamern på en lämplig bormaskin eller handverktyg och se till att den är ordentligt fastsatt.

3. Användning:

- Börja reaming i en långsam hastighet för att möjliggöra bättre kontroll och noggrannhet.
- Öka gradvis hastigheten vid behov, men överskrid inte den rekommenderade RPM för reamern.
- Kontrollera periodiskt borrar för framsteg och se till att reamern skär jämnt.
- När önskad borrhålsstorlek är uppnådd, ta försiktigt bort reamern från hagelgeväret.

4. Efter användning:

- Rengör reamern och arbetsområdet från metallspån eller skräp.
- Inspektera reamern för eventuella tecken på skada eller slitage och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade verktyg eller reamers i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte reamern i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för lämpliga kassationsmetoder.
- Se till att allt avfallsmaterial, inklusive metallspån, kasseras korrekt för att undvika miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående BACKBORE REAMERS CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .730 DIA., vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter eller konsultera tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av BACKBORE REAMERS CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .730 DIA. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna riktlinjerna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se