

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 38 SUPER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändigt för noggrant och säkert kammarbete

Det enda sättet att noggrant mäta och testa längden på kammern i geväret. Avgörande när man kamrar ett nytt lopp för att säkerställa en tight, exakt och säker kammare. När du köper ett begagnat vapen, kontrollera alltid huvudutrymmet innan du skjuter. Mätarna är graverade med "Go" eller "No-Go" och kaliber/mät namn för enkel identifiering. Både Forster och Clymer mätare är tillverkade enligt SAAMI-specifikationer.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 38 SUPER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184100390
- Tillv.nr.: G038SUPN
- Patron: 38 Super
- Stil: Go Gauge
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 38 SUPER GO GAUGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 38 SUPER GO GAUGE

Introduktion

Tack för att du har valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 38 SUPER GO GAUGE. Denna produkt är utformad för att noggrant mäta och testa längden på kammern i geväret. Att använda rätt headspacegauge är avgörande för att säkerställa en tight, exakt och säker kammare. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig information för säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Läs och följ alla instruktioner noggrant.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen vid mätning.
- Se till att geväret är avstängt och tomt innan du utför mätningar.
- Använd endast mätare som är graverade med "Go" eller "NoGo" för att undvika förvirring.
- Kontrollera att mätaren är korrekt kalibrerad innan användning.
- Undvik att använda mätare som uppvisar tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Ha alla nödvändiga verktyg och mätare tillgängliga.

2. Mätning:

- Placera "Go" mätaren i kammern.
- Om mätaren går in utan motstånd, är kammern korrekt.
- Testa sedan med "NoGo" mätaren. Om den går in, kan kammern vara för stor och bör kontrolleras av en professionell gunsmith.

3. Efter användning:

- Rengör mätarna efter användning för att förhindra rost och slitage.
- Förvara mätarna på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din kommunala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 38 SUPER GO GAUGE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på förpackningen eller på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 38 SUPER GO GAUGE. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se