

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändig för exakt, säker kammarbete

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges är precisionsverktyg som är utformade för att hjälpa vapensmeder och vapenentusiaster att verifiera att en vapens kammare inte överskrider de maximala säkra huvudutrymmesmåtten. Genom att identifiera överdriven kammarlängd förhindrar dessa mätverktyg potentiella säkerhetsrisker såsom hylsbrister eller missfire, vilket säkerställer att vapnet fungerar inom de angivna toleranserna. De är avgörande under kammring av nya pipor, rutinunderhåll eller när man bedömer begagnade vapen för köp. Nyckelfunktioner:

Precisionstillverkning: Varje mätverktyg är tillverkat av högkvalitativt stål och bearbetat enligt exakta SAAMI-specifikationer, vilket säkerställer noggranna och pålitliga mått. Kaliberspecifik: Finns i ett brett utbud av kalibrar, dessa mätverktyg tillgodoser olika vapentyper och ger mångsidighet för vapensmeder som arbetar med flera plattformar. Hållbar konstruktion: Byggt för att klara upprepade användning, den härdade stål konstruktionen säkerställer lång livslängd och konsekvent prestanda i krävande verkstads miljöer. Specifikationer: Material: Härdat stål Dimensioner: Storlek varierar med kaliber och mätverktygsstil Efterlevnad: Tillverkad enligt SAAMI-specifikationer Kundinsikter: Kunder värdesätter Clymer No-Go Headspace Gauges för deras precision och pålitlighet. Den exakta bearbetningen och följsamheten till branschstandarder ger förtroende under vapensammansättnings- och inspektionsprocesser. Användare uppskattar det breda utbudet av tillgängliga kalibrar, vilket gör att de kan välja det lämpliga mätverktyget för sina specifika behov. Den hållbara konstruktionen framhävs ofta, med många som noterar att mätverktygen bibehåller sin noggrannhet även efter omfattande användning. Att inkludera Clymer No-Go Headspace Gauges i din vapensmedsverktygssats säkerställer att dina vapenkammare är inom säkra driftgränser, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184110201
- Tillv.nr.: NG20
- Bredd: 0.68"
- Färg: Steel
- Höjd: 0.68"
- Längd: 1.25"
- Material: Stål
- Model Number: NO GO 20 Ga
- Patron: 20 Gauge
- Stil: No Go Gauge
- Vikt: 0.2 lbs
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 66mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valde HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du har rätt utbildning och förståelse för skjutvapen och headspace gauges innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera mätaren för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produktvillkor eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder skjutvapen.
- Verifiera mätarens kompatibilitet med det specifika skjutvapnet innan användning.
- Använd inte mätaren på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Undvik att använda mätaren i våta eller fuktiga miljöer för att förhindra rost.
- Förvara mätaren på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive headspace gauge.

2. Använda mätaren

- Sätt in NOGOmätaren i kammaren på skjutvapnet.
- Försök att stänga låset på mätaren.
- Om låset stängs är headspace för långt, och vidare inspektion eller justering är nödvändig.
- Om låset inte stängs, är headspace inom acceptabla gränser.

3. Efter användning

- Rengör mätaren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätaren i sin originalförpackning eller ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätaren på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna mätaren om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktrelaterade bekymmer, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens representant. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av relevanta förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se