

LEADER CHECKERING SET - GUNLINE LEADER SET,20 LPI

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Nätskärningsverktyg](#) > [Nätskärningssatser](#)

Positiva, fjädrade huvuden, mjuk skärning, långvarig

Prisvärd och lätt att utöka i takt med att färdighetsnivån ökar.



Produktinformation

- Namn: [GUNLINE LEADER SET,20 LPI](#)
- Tillverkare: [GUNLINE](#)
- Produktnr: 364500520
- Tillv.nr.: LE-20
- Storlek: 20 LPI
- Leveransvikt: 0.204kg
- UPC: 818262101034

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 20 LPI Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 20 LPI Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 20 LPI. Denna produkt är utformad för att förbättra dina färdigheter inom nätskärning samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder verktygen på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktygen i en välbelyst och rensad arbetsyta.
- Håll verktygen utom räckhåll för barn och husdjur när de inte används.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Inspektera alla verktyg för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att minimera risker.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i nära anslutning medan du använder verktygen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Skärverktyg:**
 - Hantera skärverktyg med omsorg för att undvika skär och skador.
 - Skär alltid bort från kroppen och håll fingrarna borta från skärkanterna.
- **Edge Spacer och VEdger:**
 - Se till att edge spacers är säkert fästa innan användning.
 - Tillämpa inte överdriven kraft; låt verktyget göra jobbet.
- **Checkering Rule och Layout Gauge:**
 - Använd endast på stabila ytor för att förhindra glidning.
 - Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt innan märkning eller skärning.
- **Illustrerade instruktioner:**
 - Följ de illustrerade instruktionerna noggrant för att undvika felaktig användning av verktygen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en ren, stabil arbetsyta.
- Samla alla verktyg som ingår i setet: 2Edge Spacer, BorderVex, VEdger, Pointer Long, Checkerer's Rule, Layout Gauge, illustrerade instruktioner, 60° spacers och 90° cutters.

2. Installation:

- Fäst arbetsstycket ordentligt på arbetsytan med klämmor.
- Välj det lämpliga verktyget baserat på uppgiften.

3. Använda verktygen:

- Referera till de illustrerade instruktionerna för specifik vägledning om användning av varje verktyg.
- Börja med edge spacer för att skapa initiala linjer.
- Använd VEdger för precis skärning längs de markerade linjerna.
- Följ upp med Pointer Long för detaljerat arbete.

4. Efter användning:

- Rengör alla verktyg efter användning för att ta bort skräp.
- Förvara verktygen på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte verktyg i vanlig sopor om de är vassa eller kan utgöra en säkerhetsrisk.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 20 LPI, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Referera alltid till EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktens säkerhet och återkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi önskar dig lycka till med dina nätskärningsprojekt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se