

LEADER CHECKERING SET - GUNLINE LEADER SET,24 LPI

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Nätskärningsverktyg](#) > [Nätskärningssatser](#)

Positiva, fjädrade huvuden, mjuk skärning, långvarig

Prisvärd och lätt att utöka i takt med att färdighetsnivån ökar.



Produktinformation

- Namn: [GUNLINE LEADER SET,24 LPI](#)
- Tillverkare: [GUNLINE](#)
- Produktnr: 364500524
- Tillv.nr.: LE-24
- Storlek: 24 LPI
- Leveransvikt: 0.136kg
- UPC: 818262101058

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 24 LPI Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 24 LPI Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 24 LPI. Denna produkt är utformad för dem som vill förbättra sina checkeringfärdigheter på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsanvisningsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsytan är ren och fri från distraktioner innan du använder checkeringsetet.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar för att skydda mot vassa verktyg och skräp.
- Håll checkeringsetet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktygen för skador eller slitage innan användning, och använd inte några skadade verktyg.
- Förvara checkeringsetet på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktygen endast för deras avsedda syfte för att undvika olyckor eller skador.
- Skär alltid bort från kroppen när du använder skärverktyg för att minimera risken för skador.
- Se till att materialet du arbetar med är ordentligt fastklämt eller hålls på plats innan du använder några verktyg.
- Var försiktig med vassa kanter och punkter; hantera verktygen varsamt för att förhindra skärsår.
- Om du är osäker på hur du ska använda ett verktyg, hänvisa till de illustrerade instruktionerna som medföljer eller sök vägledning från en erfaren användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig arbetsyta med tillräcklig belysning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material.

2. Använda verktygen:

- Välj det lämpliga verktyget från kittet:
 - 2Edge Spacer
 - BorderVex
 - VEdger
 - Pointer Long
- Följ de illustrerade instruktionerna för varje verktyg för att säkerställa korrekt användning.
- Använd Checkerer's Rule och Layout Gauge för att markera ditt arbete noggrant.

3. Skärning och checkering:

- Positionera arbetsstycket på ett säkert sätt.
- Använd VEdger för att skapa rena kanter innan du fortsätter med checkeringen.
- Applicera jämnt tryck när du använder Pointer Long för att säkerställa jämna checkeringsmönster.
- Kontrollera regelbundet din framsteg och justera vid behov.

4. Efter användning:

- Rengör verktygen efter varje användning för att ta bort skräp eller restprodukter.
- Förvara verktygen på deras avsedda plats för att förhindra förlust och skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta eventuella skadade eller oanvändbara verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kasta inte verktyg i vanligt hushållsavfall om de fortfarande är funktionella; överväg att donera dem.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten för denna produkt eller om du stöter på några problem, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkare. Se till att ha produktinformation och inköpsinformation till hands för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder LEADER CHECKERING SET GUNLINE LEADER SET, 24 LPI. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se