

HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 6-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

HÖGHASTIGHETSTÅL TAPAR Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar är precisionsverktyg designade för vapensmeder och skytteentusiaster för att skapa eller reparera interna gängor i vapendelar. Tillverkade av höghastighetstålsmaterial, erbjuder dessa tapar överlägsen hållbarhet och behåller sin hårdhet även vid höga temperaturer, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning. Dessa tapar finns i olika gängstorlekar och stilar, inklusive botten-, koniska och plugg-tapar, som är viktiga för att gänga nära botten av blinda hål. Konstruktionen av höghastighetstålet säkerställer lång livslängd och exakt gängning, vilket rymmer ett brett spektrum av vapensmedsapplikationer. Specifikationer: Material: Höghastighetstålsmaterial Tapstilar: Botten Tap Gängstorlekar Tillgängliga: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar uppskattar deras precision och hållbarhet. Konstruktionen av höghastighetstålet möjliggör effektiv gängning utan att kompromissa med verktygets integritet, vilket gör dessa tapar till ett pålitligt val för både professionella vapensmeder och hobbyister. Att inkludera Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: **REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 6-40 THREAD**
- Tillverkare: **REIFF & NESTOR COMPANY**
- Produktnr: 395640003
- Tillv.nr.: DWT54234
- Material: Carbon Steel
- Stil: Bottom
- Threads: 6-40
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 887861070898

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Reiff & Nestor Company Höghastighetståltapar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Reiff & Nestor Company Höghastighetståltapar

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa din säkra användning av dessa verktyg. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av tapar.
- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst för att undvika olyckor.
- Se till att alla verktyg är i gott skick innan användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i ditt omedelbara område när du använder taparna.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer relaterade till verktygsanvändning och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera:** Hantera alltid taparna varsamt. Undvik att tappa eller misshandla dem för att förhindra skador.
- **Förvaring:** Förvara taparna på en torr och säker plats för att förhindra rost och skador. Använd skyddande fodral om det finns tillgängliga.
- **Gängning:** När du skapar gängor, se till att tapen är korrekt inriktad med arbetsstycket för att undvika brott eller skada.
- **Smörjning:** Använd lämpliga skärvätskor eller smörjmedel för att minska friktion och värme under gängning.
- **Undvik överansträngning:** Tillämpa inte överdriven kraft när du använder taparna. Om motstånd känns, stoppa och bedöm situationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att undvika rörelse under gängningsprocessen.

2. Välja rätt tap:

- Välj rätt tapstorlek och typ (botten, konisk eller plugg) baserat på dina gängningsbehov.

3. Gängningsprocess:

- Sätt in tapen i tapnyckeln eller hållaren.
- Rikta tapen vinkelrätt mot arbetsstycket.
- Tillämpa jämn och stadig tryck medan du vrider tapen medurs.
- Om du använder en botten tap, se till att du inte överskrider djupet på det blinda hålet för att förhindra att tapen går av.

4. Avslutning:

- När önskat djup har uppnåtts, vrid tapen försiktigt tillbaka för att ta bort den från hålet.
- Rengör det gängade hålet och ta bort eventuella skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tapar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte tapar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ specifika för metallverktyg i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller mer information, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten kopplad till denna produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna försiktighetsåtgärderna under användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se