

HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 8-40 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

HÖGHASTIGHETSTÅL TAPAR Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar är precisionsverktyg designade för vapensmeder och skytteentusiaster för att skapa eller reparera interna gängor i vapendelar. Tillverkade av höghastighetstålsmaterial, erbjuder dessa tapar överlägsen hållbarhet och behåller sin hårdhet även vid höga temperaturer, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig användning. Dessa tapar finns i olika gängstorlekar och stilar, inklusive botten-, koniska och plugg-tapar, som är viktiga för att gänga nära botten av blinda hål. Konstruktionen av höghastighetstålet säkerställer lång livslängd och exakt gängning, vilket rymmer ett brett spektrum av vapensmedsapplikationer. Specifikationer: Material: Höghastighetstålsmaterial Tapstilar: Botten Tap Gängstorlekar Tillgängliga: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Kundinsikter: Användare av Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar uppskattar deras precision och hållbarhet. Konstruktionen av höghastighetstålet möjliggör effektiv gängning utan att kompromissa med verktygets integritet, vilket gör dessa tapar till ett pålitligt val för både professionella vapensmeder och hobbyister. Att inkludera Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar i din vapensmedsverktygssats säkerställer pålitlig och exakt gängning, vilket förbättrar kvaliteten och livslängden på vapendelar.



Produktinformation

- Namn: REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 8-40 THREAD
- Tillverkare: REIFF & NESTOR COMPANY
- Produktnr: 395840101
- Tillv.nr.: DWTST840T
- Material: Stål
- Stil: Taper
- Threads: 8-40
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 887861082747

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Reiff & Nestor Company Höghastighetståltapar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Reiff & Nestor Company Höghastighetståltapar

Introduktion

Tack för att du valt Reiff & Nestor Companys Höghastighetståltapar. Dessa precisionsverktyg är designade för vapensmeder och skytteentusiaster för att skapa eller reparera interna gängor i vapendelar. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa tapar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder taparna.
- Se till att taparna är lämpliga för den specifika gängningsapplikation du avser att utföra.
- Håll taparna utom räckhåll för barn och obehörig personal.
- Använd taparna endast för deras avsedda syfte för att undvika olyckor och skador.
- Inspektera regelbundet taparna för eventuell skada eller slitage före varje användning.
- Förvara taparna på en säker och torr plats för att förhindra rost och skada.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder taparna.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd taparna med en kompatibel tap wrench för att bibehålla kontroll och precision.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder taparna för att undvika brott eller skador.
- Om du möter motstånd under gängningen, stanna och bedöm situationen för att förhindra skada på tapen eller arbetsstycket.
- Undvik att använda tapar som visar tecken på skada, såsom chip eller böjar, eftersom detta kan leda till olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt tapstorlek och stil för dina gängningsbehov (t.ex. botten, koniska eller pluggtapar).
- Se till att arbetsstycket är säkert klämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under gängningen.

2. Gängningsprocess:

- Rätta in tapen med hålet som ska gängas och se till att den är vinkelrät mot arbetsstycket.
- Applicera skärvätska på tapen och arbetsstycket för att minska friktion och värme.
- Sätt in tapen i hålet och vrid den långsamt och jämnt med hjälp av tap wrench.
- Efter ett komplett varv, vänd tapen något för att bryta chipet och rensa bort skräp.
- Fortsätt denna process tills önskad djup har uppnåtts.

3. Efteranvändning:

- Rengör taparna efter användning för att ta bort skräp eller skärvätska.
- Inspektera taparna för eventuella tecken på slitage eller skada före förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna tapar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte tapar i vanlig soptunna. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa effektiv och säker användning av dina Reiff & Nestor Company Höghastighetståltapar. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapensmedsprojekt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se