

VIZ-MAX BORE SIGHTER

Viz-Max is a revolutionary, yet uncomplicated next generation instrument. No more fumbling with extra pieces and underpowered lasers to find your mark. Housed in the rugged and protective exoskeleton is a precision machined, factory calibrated green laser. The laser projects a powerful, perfect circle using the brightest daylight visible color in the spectrum. It provides maximum visibility and quick acquisition. The bore attachment is fast and easy with the hold-fast neodymium magnet. Features 30 second auto-off function. THE EASY, PRECISE WAY TO ACCURATELY BORE SIGHT YOUR RIFLE IDEAL BEAM COLOR FOR HIGHEST DAYLIGHT VISIBILITY PREMIUM HIGH-DENSITY FOAM CASE Magnetically attach Viz-Max to end of bore. Use scope turrets to align crosshairs with projected beam on target. Remove and begin shooting.



Attributes

- Name: VIZ-MAX BORE SIGHTER
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 430104416
- Mfr. No.: AVVMBS
- Delivery weight: 0.332kg
- Shipping height: 52mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 206mm
- UPC: 813119014253

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VIZMAX BORE SIGHTER](#)
- [English: VIZMAX BORE SIGHTER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le VizMax Boresighter](#)
- [Italiano: VIZMAX BORE SIGHTER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VIZMAX BORE SIGHTER](#)

Sicherheitshinweise für den VIZMAX BORE SIGHTER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des VIZMAX BORE SIGHTER von REAL AVID. Dieses Produkt ist ein innovatives Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihr Gewehrlauf präzise zu bohren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Laser nicht auf Augen gerichtet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den VIZMAX BORE SIGHTER nur in gut beleuchteten Bereichen, um die Sichtbarkeit des Lasers zu maximieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Laserstrahl nicht auf reflektierende Oberflächen gerichtet ist, um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden.
- Halten Sie den Laserstrahl von Tieren und Menschen fern.
- Verwenden Sie den Boresighter nicht bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Befestigen Sie den VIZMAX BORE SIGHTER magnetisch am Ende des Gewehrlaufs.
- Stellen Sie sicher, dass der Boresighter sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung

- Verwenden Sie die Zielfernrohrtürme, um die Fadenkreuze mit dem projizierten Laserstrahl auf das Ziel auszurichten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung sorgfältig, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Der Laser schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden ab. Aktivieren Sie ihn bei Bedarf erneut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achten Sie darauf, dass Batterien ordnungsgemäß recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem VIZMAX BORE SIGHTER wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von REAL AVID oder konsultieren Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt können Sie sich an die zuständigen Behörden wenden.

VIZMAX BORE SIGHTER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the VIZMAX BORE SIGHTER. This product is designed to enhance your shooting experience by providing precise and easy bore sighting capabilities. Please read and follow these safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the VIZMAX BORE SIGHTER is used only for its intended purpose.
- Always handle the device with care to prevent damage or injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of lasers.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not look directly into the laser beam.
- Avoid pointing the laser at people, animals, or reflective surfaces.
- Use the product in a welllit area to ensure visibility of the laser dot.
- Do not modify or disassemble the product, as it may lead to malfunction or hazards.
- Ensure that the bore sighter is securely attached to the firearm before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when using the bore sighter.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the VIZMAX BORE SIGHTER from its packaging.
- Ensure the device is free from any obstructions.
- Attach the bore sighter to the end of the bore using the holdfast neodymium magnet. Ensure it is securely fastened.

2. Usage:

- Position your firearm in a stable and safe shooting position.
- Look through the scope turrets and align the crosshairs with the projected laser beam on your target.
- Once aligned, remove the bore sighter and proceed with shooting.
- The device features a 30second autooff function to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the VIZMAX BORE SIGHTER in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for designated electronic waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the VIZMAX BORE SIGHTER, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure you have your product details and purchase information available for reference.

By adhering to these guidelines and precautions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the VIZMAX BORE SIGHTER. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le VizMax Boresighter

Introduction

Merci d'avoir choisi le VizMax Boresighter de REAL AVID. Cet instrument révolutionnaire est conçu pour vous aider à régler votre fusil avec précision. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le VizMax est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le VizMax à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage.
- Utilisez le produit conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne regardez jamais directement le faisceau laser.
- Ne pointez pas le laser vers des personnes ou des animaux.
- Évitez d'utiliser le VizMax dans des conditions de faible visibilité pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés.
- Éteignez le laser lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie et éviter des accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de fixer le VizMax.
2. **Fixation:** Fixez le VizMax à l'extrémité du canon par magnétisme. Assurez-vous qu'il est solidement en place.
3. **Alignement:** Utilisez les tourelles de la lunette pour aligner les réticules avec le faisceau projeté sur la cible.

Utilisation

1. **Mise en marche:** Activez le VizMax pour projeter le faisceau laser.
2. **Ajustement:** Ajustez les réticules de votre lunette jusqu'à ce qu'ils correspondent au faisceau laser.
3. **Tir:** Une fois que vous avez terminé d'ajuster, retirez le VizMax et commencez à tirer.

Fonction d'extinction automatique

Le VizMax dispose d'une fonction d'extinction automatique qui s'active après 30 secondes d'inactivité. Cela contribue à la sécurité et à la durabilité de la batterie.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le VizMax dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié pour une élimination sécuritaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre VizMax, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le VizMax Boresighter de REAL AVID.

VIZMAX BORE SIGHTER ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza del VIZMAX BORE SIGHTER. Questo strumento è progettato per aiutarti a mirare con precisione il tuo fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il VIZMAX BORE SIGHTER solo per scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e installazione fornite in questo manuale.
- In caso di malfunzionamento o danno del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il laser verso gli occhi di persone o animali.
- Non utilizzare il laser in modo che possa essere visto da altri, specialmente in aree pubbliche.
- Assicurati che il laser sia spento quando non in uso.
- Non smontare il dispositivo o tentare di ripararlo da solo.
- Utilizza il VIZMAX BORE SIGHTER solo in ambienti adatti e sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Trova un'area sicura per l'installazione e l'uso del VIZMAX BORE SIGHTER.

2. Installazione:

- Attacca magneticamente il VIZMAX all'estremità della canna del fucile.
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente.

3. Allineamento:

- Usa i turret del mirino per allineare i reticoli con il raggio proiettato sul bersaglio.
- Assicurati che il raggio laser sia chiaramente visibile e allineato correttamente.

4. Utilizzo:

- Rimuovi il VIZMAX BORE SIGHTER dopo aver completato l'allineamento.
- Inizia a sparare solo in condizioni di sicurezza e in un'area designata per il tiro.

5. Spegnimento:

- Il VIZMAX BORE SIGHTER si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il VIZMAX BORE SIGHTER secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'immondizia domestica.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il VIZMAX BORE SIGHTER in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Per ulteriori aggiornamenti sui richiami di prodotto, controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Säkerhetsinstruktioner för VIZMAX BORE SIGHTER

Introduktion

Tack för att du valt VIZMAX BORE SIGHTER. Detta instrument är utformat för att hjälpa dig att noggrant sikta din rifle. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker miljö, borta från människor och djur.
- Titta aldrig direkt in i laserstrålen.
- Riktat alltid laserstrålen mot ett säkert mål.
- Använd skyddsglasögon om det rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att borefästet är korrekt installerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av borefästet:

- Fäst VIZMAX BORE SIGHTER vid mynningen av din rifle med hjälp av den magnetiska neodymiummagneten.
- Kontrollera att fästet sitter stadigt och är korrekt justerat.

2. Användning av lasern:

- Slå på VIZMAX BORE SIGHTER genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera kikarsiktet så att korshålen matchar den projicerade laserstrålen på målet.
- När justeringen är klar, stäng av lasern för att spara batteri.

3. Automatisk avstängning:

- Produkten stänger av sig automatiskt efter 30 sekunder av inaktivitet. Se till att stänga av den manuellt om den inte längre behövs.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga elektroniska komponenter i hushållssoporna.
- Återvinn material om möjligt, inklusive plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera produkten för kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av VIZMAX BORE SIGHTER. Tack för att du prioriterar säkerheten!