

BUCKSHOT BULLET MOLDS - LEE PRECISION 0.320" 49GR 0 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Hagel Gjutformar](#)

Precisionsmaskinerad form som producerar 18 länkade kulor per gjutning. .300" kuldiameter, 40 grains. .320" kuldiameter, 49 grains.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 0.320" 49GR 0 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 430108515
- Tillv.nr.: 92077
- Leveransvikt: 0.546kg
- Leveranshöjd: 48mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 734307920777

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION 0.320" 49GR 0 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION 0.320" 49GR 0 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD

Introduktion

Tack för att du valt BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION. Denna gjutform är designad för att producera 18 länkade kulor per gjutning med kuldiametrar på .300" och .320". För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du använder produkten.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att gjutformen är i gott skick innan användning.
- Använd endast rekommenderade material och temperaturer för gjutning.
- Var försiktig med heta ytor och material under och efter gjutning för att undvika brännskador.
- Undvik att andas in ångor eller rök som kan uppstå under användning.
- Se till att ventilationen i arbetsområdet är tillräcklig.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rensa arbetsytan från skräp och obehöriga föremål.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga.

2. Installera gjutformen:

- Placera gjutformen på en stabil yta.
- Kontrollera att den är korrekt justerad och säker innan du börjar gjuta.

3. Gjutningsprocess:

- Värm upp det valda materialet till rekommenderad temperatur.
- Håll det smälta materialet i gjutformen noggrant för att undvika spill.
- Låt materialet svalna och härda enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Avlägsna kulorna:

- När materialet har härdat, öppna försiktigt gjutformen.
- Ta bort kulorna med försiktighet för att undvika skador.

5. Rengöring:

- Rengör gjutformen noggrant efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallshantering

- Avfall och restprodukter ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kasta produkten eller dess delar i vanlig sopor.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av material som använts i gjutningsprocessen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se