

MECHANICAL TRIGGER PULL GAUGE - LYMAN MECHANICAL TRIGGER PULL GAUGE

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Avtryckare Pull Gauges och Vikter](#)

LYMANs mekaniska avtrycksmätare är ett enkelt, exakt och kostnadseffektivt sätt att mäta vikten på avtrycket på ditt vapen. Tillverkad av hållbar bearbetad aluminium och stålkomponenter, kommer mätaren att stå emot år av användning. Mätaren har en rullande avtryckssko, "T"-handtag, en glidande indikator som håller din högsta vikt och ett nolljusteringshjul. Mätaren visar från 0 till 12 pund i 2 ounces intervaller och är också utrustad med en hängande ögla för förvaring. Visar från 0 till 12 pund i 2 ounces intervaller Högsta viktindikator Aluminium- och stålkonstruktion "T"-handtag och hängande ögla för förvaring



Produktinformation

- Namn: [LYMAN MECHANICAL TRIGGER PULL GAUGE](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000204
- Tillv.nr.: 7832247
- Pounds: 12 lbs
- Leveransvikt: 0.147kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 133mm
- Leveranslängd: 356mm
- UPC: 011516722478

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEKANISK AVTRYCKSMÄTARE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEKANISK AVTRYCKSMÄTARE

Introduktion

Tack för att du valt LYMANs mekaniska avtrycksmätare. Denna produkt är designad för att ge en enkel och exakt mätning av avtrycksvikten på ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtrycksmätaren enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera avtrycksmätaren regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara avtrycksmätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller fel på produkten till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd avtrycksmätaren endast på vapen som är i gott skick och korrekt underhållna.
- Undvik att mäta avtrycksvikten på vapen som är laddade eller kan avfyras oavsiktligt.
- Håll händerna borta från avtrycksmekanismen under mätning.
- Använd inte avtrycksmätaren om du är trött eller distraherad.
- Om avtrycksmätaren visar onormala resultat, kontrollera vapenets avtrycksmekanism innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att avtrycksmätaren är i gott skick och att alla komponenter är på plats.
- Se till att du har en säker och stabil yta för att utföra mätningen.

2. Mätning av avtrycksvikt:

- Fäst avtrycksskon på avtryckaren på vapnet.
- Dra försiktigt i "T"-handtaget för att aktivera avtrycksmätaren.
- Observera den glidande indikatorn som visar vikten. Den högsta vikten kommer att hållas av indikatorn.
- Justera nolljusteringshjulet om det behövs för att säkerställa noggranna mätningar.

3. Avsluta mätningen:

- När mätningen är klar, ta bort avtrycksskon från vapnet.
- Återställ mätaren till noll om det behövs för nästa användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om avtrycksmätaren är trasig eller inte längre används, ska den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga avtrycksmätaren i hushållssopor. Kontakta lokala återvinningscentraler för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnamn och eventuella serienummer tillgängliga när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din mekaniska avtrycksmätare. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se