

UNIVERSAL MECHANICAL POWDER MEASURES - UNIVERSAL PISTOL MECHANICAL POWDER MEASURE

The new Lyman reloading press mounted mechanical powder measure will give you all the performance and quality you've come to know and trust from Lyman Products. For 2020 Lyman Products is proud to introduce our new press mounted mechanical powder measure. When using a press mounted powder measure there is no need to have a separate powder measure mounted to your bench saving space and time. The powder measure can be mounted to a wide variety of presses, from single stage to turret to progressive and everything in between. Superior engineering means our powder measure is fully loaded with features. Accuracy within plus or minus a tenth of a grain (± 0.1 gr). Powder hopper capacity of 5,000 grains, and integrated powder screen to help keep out any unwanted debris. Powder baffle to ensure consistent and repeatable powder drops. Case actuated operation, with built in compliance to work with varying case lengths. No trimming is required. The rotating barrel is built using deep groove ball bearings, and oil impregnated bronze bushings on all sliding surfaces to insure smooth operation and extended life. All stainless-steel internals for years of worry-free use with minimal wear. Simple disassembly for cleaning and converting from pistol to rifle and rifle to pistol.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: UNIVERSAL PISTOL MECHANICAL POWDER MEASURE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000223
- Mfr. No.: 7767705
- Capacity: 5000-Round
- Delivery weight: 2.005kg
- UPC: 011516770059

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Lyman Universal Pistol Mechanical Powder Measure](#)
- [English: Universal Mechanical Powder Measure Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Lyman Universal Pistol Mekaniska Pulvermätare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání mechanického měřiče prachu Lyman](#)

Sicherheitshinweise für die Lyman Universal Pistol Mechanical Powder Measure

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Lyman Universal Pistol Mechanical Powder Measure. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Messen von Pulver zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen und deren Zubehör vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Pulverwaage nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit Pulvern arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist.
- Überladen Sie die Pulverwaage nicht. Halten Sie sich an die empfohlenen Kapazitätsgrenzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Pulvertrichter immer korrekt und sicher montiert ist, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Presse stabil und sicher auf einer ebenen Fläche steht.
- Montieren Sie die Pulverwaage an der vorgesehenen Stelle Ihrer Presse. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.
- Prüfen Sie, ob die Pulverwaage richtig ausgerichtet ist, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

2. Nutzung

- Füllen Sie den Pulvertrichter mit der gewünschten Pulvermenge. Achten Sie darauf, die maximale Kapazität von 5.000 Grain nicht zu überschreiten.
- Stellen Sie die Waage auf die gewünschte Einstellung ein, indem Sie die entsprechenden Anpassungen vornehmen.
- Betätigen Sie den Hebel oder die Mechanik der Pulverwaage, um das Pulver abzugeben. Achten Sie darauf, dass Sie dies in einem kontrollierten und sicheren Tempo tun.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit der Messung und kalibrieren Sie die Waage bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Produkts sorgfältig zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Lyman Products oder an die zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sind von größter Bedeutung.

Universal Mechanical Powder Measure Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Universal Mechanical Powder Measure from Lyman Products. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your powder measure. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the powder measure is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle powder and ammunition with care to prevent accidents.
- Keep the powder measure out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the powder measure for signs of wear or damage.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the powder measure.
- Store the powder measure in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Never exceed the recommended powder hopper capacity of 5,000 grains.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the powder measure only with compatible reloading presses.
- Ensure that the powder baffle is properly installed and functioning to maintain consistent powder drops.
- Avoid overfilling the powder hopper to prevent spillage and ensure accurate measurements.
- Do not attempt to modify or repair the powder measure without consulting the manufacturer.
- Always check for proper alignment and stability before operating the powder measure.
- Do not leave the powder measure unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Mount the powder measure securely to your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all screws and fasteners are tightened properly to prevent movement during use.
- Connect the powder hopper and ensure the powder screen is in place to prevent debris contamination.

2. Usage:

- Before use, ensure that the powder measure is clean and free from any obstructions.
- Set the desired grain weight using the adjustment mechanism. Refer to the product specifications for guidance.
- Operate the powder measure by actuating the press handle, allowing the powder to drop into the case.
- Check each powder drop for accuracy, making adjustments as necessary.
- After use, clean the powder measure to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused powder and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the powder measure in regular household waste. Follow local electronic waste disposal guidelines.
- If the powder measure is damaged or no longer functional, contact the manufacturer for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Universal Mechanical Powder Measure, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Universal Mechanical Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mechanicznej miary proszku Lyman. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że miara proszku jest prawidłowo zamontowana na prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi proszku.
- Nie stosuj nadmiernych sił podczas obsługi miary proszku, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj miary proszku z materiałami innymi niż te zalecane przez producenta.
- Regularnie czyść miarę proszku, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed przystąpieniem do instalacji.
- Zainstaluj miarę proszku na prasie zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Aktywuj miarę proszku, umieszczając łuskę w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że cylinder obraca się płynnie przed każdym użyciem.
- Monitoruj odliczanie proszku, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Przed utylizacją upewnij się, że produkt jest całkowicie pusty i nie zawiera resztek proszku.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Używając mechanicznej miary proszku Lyman, przestrzegaj powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o produktach na platformie Safety Gate UE.

Säkerhetsanvisningar för Lyman Universal Pistol Mekaniska Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Universal Pistol Mekaniska Pulvermätare. Denna produkt är designad för att ge hög precision och användarvänlighet vid mätning av krut. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar krut och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Kontrollera att alla delar av pulvermätaren är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att överfylla pulverkammaren. Följ alltid rekommenderade kapaciteter.
- Använd endast krut som är avsett för den specifika typen av laddning och utrustning.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pulvermätaren:

- Montera pulvermätaren på din press enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under användning.
- Se till att pulvermätaren är i nivå för att säkerställa noggranna mätningar.

2. Användning av pulvermätaren:

- Fyll pulverkammaren med önskat krut, upp till den angivna kapaciteten (5 000 grains).
- Justera inställningen för att säkerställa korrekt dosering, inom toleransen av $\pm 0,1$ gr.
- Aktivera pulvermätaren genom att trycka på den avsedda knappen eller spaken.
- Kontrollera att pulvret flödar jämnt och att inga blockeringar förekommer.

3. Rengöring och underhåll:

- Demontera pulvermätaren för rengöring efter varje användning.
- Använd en mjuk borste för att ta bort skräp och pulverrester.
- Kontrollera alla glidytor och smörj vid behov med rekommenderad olja.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av mekaniska enheter och krutrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av Lyman Universal Pistol Mekaniska Pulvermätare, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Lyman Products officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Lyman Universal Pistol Mekaniska Pulvermätare.

Návod k bezpečnému používání mechanického měřiče prachu Lyman

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mechanický měřič prachu Lyman. Tento produkt byl navržen s ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě vašeho nového měřiče prachu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace s prachovými materiály.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte.
- Při práci s prachovými materiály noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřiče prachu se ujistěte, že je správně namontován na lis.
- Nepoužívejte měřič prachu, pokud je v blízkosti otevřený oheň nebo zdroje zapálení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře větraný.
- Nikdy nepřetěžujte měřič prachu nad jeho maximální kapacitu 5000 zrn.
- Při manipulaci s prachovými materiály dbejte na to, aby nedošlo k jejich rozptýlení do vzduchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Namontujte měřič prachu na lis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je měřič prachu pevně připevněn a stabilní.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou dávku prachu podle vašich potřeb.
- Aktivujte měřič prachu pomocí náboje a sledujte, zda je dávkování konzistentní.
- Po dokončení měření vyprázdněte měřič prachu a důkladně jej vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívaný nebo poškozený měřič prachu zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti výrobku bezpečně odstraněny a nebyly dostupné dětem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání vašeho měřiče prachu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho mechanického měřiče prachu Lyman!