

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 10MM AUTO

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 10MM AUTO](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003101
- Tillv.nr.: PMG-10M
- Patron: 10 mm Auto
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Detta verktyg är designat för att säkerställa noggrannhet och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att maximera säkerheten och effektiviteten vid användning av detta produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säker användning.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Följ uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsutrustningar vid användning av gage.
- Kontrollera att gage är korrekt kalibrerat innan användning.
- Använd gage endast för avsedda ändamål; att mäta hylsor av kaliber 10 mm Auto.
- Undvik att överdimensionera din mässing för att förhindra olyckor.
- Mät alltid avfyra hylsor på en plan och stabil yta för att säkerställa noggrannhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kalibrering:** Kontrollera att gage är korrekt inställd innan användning. Använd en skjutmått för att verifiera mått.
2. **Mätning av hylsor:**
 - Placera den avfyra hylsan i gage.
 - Mät mynnings diameter, basdiameter, kantens tjocklek och hylsans totala längd.
 - Notera kulans diameter.
3. **Utvärdering:** Jämför mätresultaten med de angivna specifikationerna för att säkerställa att hylsan är inom toleranserna.
4. **Rengöring:** Rengör gage efter varje användning för att ta bort smuts och rester. Använd en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.

Avfallsanvisningar

- Kassera trasiga eller oanvändbara gages enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tillsammans med all annan utrustning, se till att produkten inte hamnar i naturen.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se