

LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE STAND - HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Den otroligt starka Fast-Load Powder Measure Stand har en styv ram och en extra lång arm som låter dig fylla en hel 50-count Universal Loading Block. Accepterar alla mått med 7/8"-14 gänga. Lock-N-Load Bushings: Om du har mer än en pulvermätare kan du byta dem i och ur Fast-Load-stället på bara några sekunder, med hjälp av Lock-N-Load bushings. Lång Räckvidd: Låter dig montera pulvermätaren på bänken och ändå släppa pulver i laddningsblocket.



Produktinformation

- Namn: HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND
- Tillverkare: HORNADY
- Produktnr: 749004511
- Tillv.nr.: 050008
- Leveransvikt: 0.658kg
- Leveranshöjd: 109mm
- Leveransbredd: 163mm
- Leveranslängd: 221mm
- UPC: 090255500080

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att mäta och hantera pulvret vid ammunitionstillverkning. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Se till att pulvermätaren är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överfylla laddningsblocket för att förhindra spill och olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver och ammunition.
- Håll området runt produkten rent och fritt från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND:

- Placera stativet på en stabil och plan yta.
- Anslut pulvermätaren till stativet med hjälp av 7/8"14 gängan.
- Kontrollera att mätaren är ordentligt fastsatt innan du går vidare.

2. Användning av produkten:

- Fyll laddningsblocket med pulver genom att använda den extra långa armen för att nå blocket.
- Byt ut pulvermätaren snabbt och enkelt med LockNLoad bushings om du har mer än en mätare.
- Se till att mätaren är i rätt läge för att undvika spill.

3. Underhåll av produkten:

- Rengör stativet och mätaren regelbundet för att säkerställa långvarig funktion.
- Kontrollera gängorna och anslutningarna för slitage och skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall och skrot från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala regler och riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten. Detaljer om kontaktpunkten finns på produktens förpackning eller i den medföljande dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND. Tack för ditt förtroende för Hornady.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se