

POWDER MEASURE BENCH STAND - REDDING BENCH STAND

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

För bekväm bänkmontage av Redding Powder-mätare. Stället passar också alla andra Powder-mätare med 7/8-14 gänga. Detta bänkställ är inte gängat; det säkras med en låsring som gör att du kan rotera mätaren till önskad position och möjliggör snabb tömning av reservoaren.



Produktinformation

- Namn: [REDDING BENCH STAND](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749004515
- Tillv.nr.: 06000
- Leveransvikt: 1.406kg
- Leveranshöjd: 97mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 262mm
- UPC: 611760060007

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Redding Powder Measure Bench Stand](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Redding Powder Measure Bench Stand

Introduktion

Tack för att du har valt Redding Powder Measure Bench Stand. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil plattform för dina powdermätare. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Redding Powder Measure eller andra powdermätare med 7/814 gänga.
- Se till att låsringen är korrekt installerad innan användning för att förhindra att mätaren lossnar.
- Roter mätaren försiktigt till önskad position för att undvika skador.
- Vid tömning av reservoaren, gör detta långsamt och försiktigt för att undvika spill.
- Använd skyddsglasögon och handskar om du hanterar kemikalier eller krut.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera bänkstället på en stabil och plan yta.
- Fäst Redding Powder Measure eller annan kompatibel powdermätare i stället genom att skruva fast den i 7/814 gängan.
- Sätt på låsringen för att säkra mätaren på plats.

2. Användning:

- Justera mätaren till önskad position genom att vrida den försiktigt.
- Fyll reservoaren med det material som ska mätas.
- För att tömma reservoaren, vrid på mätaren och låt materialet rinna ut i en lämplig behållare.
- Rengör mätaren och bänkstället efter varje användning för att förhindra kontaminering.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Använd inte produkten som avfall, utan se till att den återvinns eller bortskaffas på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av Redding Powder Measure Bench Stand, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se