

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITH DIAL INDICATOR

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Concentricity Gauges](#)

Vi tror att Sinclair Concentricity Gauge är den enklaste och mest exakta mätverktyget av sitt slag på marknaden. Precisionstillverkad för en livslängd av användning, kommer Sinclair Concentricity Gauge att acceptera hylsor upp till 50 BMG. Sinclair Concentricity Gauge används för att mäta runout genom att rotera hylsan eller den laddade patronen på två uppsättningar lager som är inneslutna i anodiserade aluminiumblock. Dessa lagerblock är justerbara longitudinellt för att möjliggöra olika hylslängder eller varierande längder av laddade patroner. Handladdaren kan mäta storlek på hylsor vid halsen och mäta laddade patroner vid halsen eller vid kulan. Lagerblocken glider i en fräst spår i mätverktygets basplatta. Detta frästa spår håller blocken i linje med varandra. Denna arrangemang ger det bästa stödet för patronen, vilket gör det möjligt för användaren att snurra patronen smidigt. Stora tumspakar på lagerblocken gör justeringarna snabba och enkla. Den anodiserade basplattan är extremt stabil, vilket gör det möjligt för användaren att ta exakta avläsningar. Indikatorstornet är utformat för att möjliggöra vertikal och sidleds justering av dialindikatorn. Monteringsblocket för dialindikatorn är utformat för att rymma dialindikatorer med standard 0.375" fästen. Detta är ett kvalitetsmättningsverktyg för den seriösa precisionhandladdaren.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITH DIAL INDICATOR
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749007305
- Tillv.nr.: 09175
- Leveransvikt: 0.816kg
- Leveranshöjd: 109mm
- Leveransbredd: 135mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 050806111585

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Concentricity Gauge. Denna produkt är utformad för att ge exakta mätningar av hylsor och laddade patroner. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att gauge är i gott skick innan användning för att undvika skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga situationer eller skador till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå under användning.
- Undvik att använda produkten i en miljö med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Se till att hylsan eller patronen är korrekt placerad i gauge innan du börjar mäta.
- Justera lagerblocken noggrant för att säkerställa korrekt mätning.
- Håll händerna borta från rörliga delar under användning för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av gauge:

- Placera gauge på en stabil och plan yta.
- Se till att basplattan är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under mätning.

2. Justering av lagerblock:

- Skjut lagerblocken i det frästa spåret för att anpassa dem till hylslängden eller patronens längd.
- Använd tumspakarna för att göra justeringarna snabba och effektiva.

3. Mätning av hylsor:

- Sätt in hylsan i gauge och se till att den sitter ordentligt.
- Roterar hylsan långsamt för att mäta runout.
- Observera avläsningarna på dialindikatorn noggrant.

4. Mätning av laddade patroner:

- Placera den laddade patronen i gauge och justera efter behov.
- Följ samma procedur som för hylsor för att säkerställa noggranna mätningar.

5. Avsluta användningen:

- Ta bort hylsan eller patronen försiktigt efter mätning.
- Rengör gauge enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa lång livslängd.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn delar av produkten om möjligt, och se till att farliga material hanteras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Sinclair Concentricity Gauge. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter på marknaden.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se