

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Concentricity Gauges](#)

Vi tror att Sinclair Concentricity Gauge är den enklaste och mest exakta mätverktyget av sitt slag på marknaden. Precisionstillverkad för en livslängd av användning, kommer Sinclair Concentricity Gauge att acceptera hylsor upp till 50 BMG. Sinclair Concentricity Gauge används för att mäta runout genom att rotera hylsan eller den laddade patronen på två uppsättningar lager som är inneslutna i anodiserade aluminiumblock. Dessa lagerblock är justerbara longitudinellt för att möjliggöra olika hylslängder eller varierande längder av laddade patroner. Handladdaren kan mäta storlek på hylsor vid halsen och mäta laddade patroner vid halsen eller vid kulan. Lagerblocken glider i en fräst spår i mätverktygets basplatta. Detta frästa spår håller blocken i linje med varandra. Denna arrangemang ger det bästa stödet för patronen, vilket gör det möjligt för användaren att snurra patronen smidigt. Stora tumspakar på lagerblocken gör justeringarna snabba och enkla. Den anodiserade basplattan är extremt stabil, vilket gör det möjligt för användaren att ta exakta avläsningar. Indikatorstornet är utformat för att möjliggöra vertikal och sidleds justering av dialindikatorn. Monteringsblocket för dialindikatorn är utformat för att rymma dialindikatorer med standard 0.375" fästen. Detta är ett kvalitetsmättningsverktyg för den seriösa precisionhandladdaren.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749007902
- Tillv.nr.: 09180
- Leveransvikt: 0.862kg
- Leveranshöjd: 117mm
- Leveransbredd: 137mm
- Leveranslängd: 196mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Concentricity Gauge](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Concentricity Gauge

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Concentricity Gauge. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mätverktyget för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och procedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av Sinclair Concentricity Gauge genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid en produktåterkallelse kommer standardiserade meddelanden att utfärdas. Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt.
- **Online shopping:** När du handlar online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som är jämförbara med de som gäller för fysiska butiker.
- **Speciellt konsumentfokus:** Denna produkt är avsedd för vuxna användare. Extra försiktighet bör vidtas för att hålla den utom räckhåll för barn.
- **EU kontaktpunkt:** För alla säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till en EUbaserad kontaktpunkt.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om produktsäkerhet genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid mätverktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd mätverktyget endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta koncentriskhet av hylsor och laddade patroner.
- Överskrid inte den maximala kapaciteten på 50 BMG för hylsor.
- Se till att alla justeringar av lagerblocken görs medan mätverktyget inte används för att förhindra oavsiktlig rörelse.
- Håll händer och lösa kläder borta från rörliga delar under drift.
- Använd mätverktyget på en stabil yta för att förhindra att det tippas eller faller under användning.
- Om du märker någon skada eller funktionsfel, sluta använda mätverktyget omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Sinclair Concentricity Gauge på en plan och stabil yta.
- Se till att mätverktyget är säkert positionerat för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av lagerblock:

- Lossa tumspakarna på lagerblocken.
- Justera blocken longitudinellt för att rymma storleken på hylsan eller den laddade patronen.
- Dra åt tumspakarna ordentligt efter att justeringarna har gjorts.

3. Mäta hylsor:

- Sätt in den storleksanpassade hylsan eller den laddade patronen i lagerblocken.
- Snurra hylsan försiktigt för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Observera den digitala indikatorn för avläsningar av runout.

4. Ta avläsningar:

- Se till att indikatorstornet är justerat vertikalt och sidledes för exakta avläsningar.
- Dokumentera mätningarna efter behov för din omladdningsprocess.

5. Efter användning:

- Rengör mätverktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätverktyget på en torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- När Sinclair Concentricity Gauge har nått slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För hjälp eller frågor angående Sinclair Concentricity Gauge, vänligen hänvisa till den officiella webbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet. Njut av att använda din Sinclair Concentricity Gauge!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se