

TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL

Bubble level attaches to the muzzle crown to help you calibrate a Flatline Ops ADI, ACI, or other brand angle indicator. When the bubble is between the lines, the barrel is absolutely level, so you know the indicator's reading will be accurate.



Attributes

- Name: TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL
- Manufacturer: FLATLINE OPS
- Product no.: 749009107
- Mfr. No.: 60004TB
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 850020891368

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL Sicherheitshinweise](#)
- [English: FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Mise en Place FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI](#)
- [Italiano: FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Ustawiającego FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI](#)
- [Suomi: FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití nástroje FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL](#)

FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Kalibrierung von Flatline Ops ADI, ACI oder anderen Winkelindikatoren zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Blasenlibelle nur an der Mündungsoberkante des Laufs.
- Achte darauf, dass die Blase zwischen den Linien bleibt, um sicherzustellen, dass der Lauf waagrecht ist.
- Bei der Kalibrierung ist darauf zu achten, dass der Indikator auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist.
- Vermeide es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Genauigkeit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Blasenlibelle:

- Befestige die Blasenlibelle an der Mündungsoberkante des Laufs.
- Stelle sicher, dass die Blasenlibelle fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des SetUp Tools:

- Stelle den Lauf auf eine stabile und gerade Fläche.
- Beobachte die Blase in der Libelle. Wenn die Blase zwischen den Linien ist, ist der Lauf waagrecht.
- Justiere den Lauf gegebenenfalls, bis die Blase korrekt positioniert ist.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne die Blasenlibelle vorsichtig und reinige das Produkt.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entleert ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Kundenservice oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir die erforderliche Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achte darauf, dass du alle Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL zu gewährleisten.

FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. This tool is designed to help you calibrate your angle indicator accurately. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Use the tool in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of this tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the tool if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching the bubble level to the muzzle crown.
- Avoid placing your fingers near the muzzle when calibrating the tool.
- Use the tool in a welllit area to ensure accurate readings.
- If the bubble level is not functioning correctly, do not attempt to repair it yourself; consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Attaching the Bubble Level

- Locate the muzzle crown of your firearm.
- Carefully attach the bubble level to the muzzle crown, ensuring it is secure.

3. Calibrating the Angle Indicator

- Observe the bubble in the level; it should be positioned between the lines.
- If the bubble is not between the lines, adjust the angle of your firearm until it is level.
- Once the bubble is centered, your angle indicator will provide accurate readings.

4. Removing the Tool

- After calibration, carefully remove the bubble level from the muzzle crown.
- Store the tool in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL, please refer to the appropriate contact point provided with your product purchase.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Introducción

Gracias por elegir el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Este producto está diseñado para ayudarte a calibrar tu indicador de ángulo, asegurando lecturas precisas y un cañón nivelado. Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Nivelación:** Asegúrate de que el cañón esté en una superficie estable y plana antes de aplicar el nivel de burbuja.
- **Manipulación:** Maneja el nivel de burbuja con cuidado para evitar daños. No apliques fuerza excesiva al colocarlo en el cañón.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia la superficie de la corona del cañón para asegurar una buena adherencia.
- Coloca el nivel de burbuja en la corona del cañón. Asegúrate de que esté bien adherido.

2. Calibración:

- Observa la burbuja dentro del nivel. Cuando la burbuja esté entre las líneas, el cañón estará nivelado.
- Si la burbuja no está centrada, ajusta el cañón hasta que esté nivelado.

3. Uso del Indicador:

- Una vez que el cañón esté nivelado, procede a utilizar tu indicador de ángulo Flatline Ops ADI o ACI.
- Verifica regularmente la nivelación para asegurar lecturas precisas durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- No deseches el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Mise en Place FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de mise en place FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI. Ce produit est conçu pour vous aider à calibrer des indicateurs d'angle de manière précise. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Évitez de modifier l'outil de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil uniquement sur des surfaces stables et sécurisées.
- Ne pas forcer l'outil en cas de résistance.
- Assurez-vous que le niveau à bulle est correctement fixé avant de procéder à la calibration.
- Si la bulle ne se trouve pas entre les lignes, réajustez le canon jusqu'à ce qu'il soit à niveau.
- Ne pas regarder directement dans le canon pendant la calibration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Niveau à Bulle

- Fixez le niveau à bulle à la couronne du canon.
- Assurez-vous que le niveau est bien en place et stable.

2. Calibration de l'Indicateur d'Angle

- Utilisez l'outil pour calibrer votre indicateur ADI ou ACI.
- Vérifiez que la bulle est bien positionnée entre les lignes.
- Si nécessaire, ajustez le canon jusqu'à ce que le niveau soit correct.

3. Vérification Finale

- Avant d'utiliser l'indicateur, effectuez une vérification finale pour assurer la précision de la lecture.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des équipements.
- Pour les produits endommagés, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de votre attention et de votre coopération. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil de mise en place FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI.

FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Questo strumento è progettato per aiutarti a calibrare un indicatore angolare Flatline Ops ADI, ACI o di un'altra marca. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il livello a bolla sia correttamente attaccato alla corona della volata prima dell'uso.
- Assicurati che non ci siano ostruzioni che possano interferire con la lettura del livello.
- Non forzare il livello a bolla oltre le sue specifiche di utilizzo.
- In caso di rottura o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Livello a Bolla

- Pulisci la superficie della corona della volata.
- Attacca il livello a bolla alla corona, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il livello sia in posizione orizzontale prima di procedere.

2. Utilizzo del Livello a Bolla

- Posiziona l'indicatore angolare Flatline Ops ADI, ACI o di un'altra marca accanto al livello a bolla.
- Osserva la posizione della bolla: se si trova tra le linee, la canna è in piano.
- Regola la posizione dell'indicatore angolare se necessario per garantire letture accurate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Ustawiającego FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia ustawiającego FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane na wylocie lufy przed rozpoczęciem kalibracji.
- Nie używaj narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr, deszcz lub inne trudne warunki atmosferyczne.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi narzędzia, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Narzędzia:

- Upewnij się, że wylot lufy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Przymocuj poziomicę do wylotu lufy, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy pęcherzyk powietrza znajduje się pomiędzy liniami poziomymi. Jeśli tak, lufa jest ustawiona poziomo.

2. Użytkowanie Narzędzia:

- Poziomica jest używana do kalibracji wskaźnika kąta Flatline Ops ADI, ACI lub innej marki.
- Gdy pęcherzyk znajduje się pomiędzy liniami, odczyt wskaźnika będzie dokładny.
- Po zakończeniu kalibracji, usuń narzędzie z wylotu lufy.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów technicznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, proszę skontaktować się z przedstawicielem producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa. Używając narzędzia FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo oraz właściwe użytkowanie produktu.

FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kuplataso on kunnolla kiinnitetty piipun kruunuun ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on vapaa esteistä ja vaaratekijöistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kuplataso piipun kruunuun tiukasti.
- Varmista, että kuplataso on oikein asetettu ja tukee kulmaindikaattoria.

2. Käyttö:

- Tarkista, että kupla on viivojen välissä. Tämä tarkoittaa, että piippu on täysin tasainen.
- Kun piippu on tasainen, voit lukea kulmaindikaattorin lukeman. Varmista, että lukema on tarkka ennen jatkamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa verkkosivuston, jolta tuote on ostettu.

Yhteenveto

FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuotteesi ennen käyttöä ja käyttää sitä vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Säkerhetsinstruktioner för FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Introduktion

Tack för att du valt FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att kalibrera vinkelindikatorer som ADI och ACI. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bubblnivån för att säkerställa att pipan är i nivå innan du gör mätningar.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om bubblnivån inte fungerar korrekt.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, dvs. kalibrering av vinkelindikatorer.
- Tänk på att miljöförhållanden som vind eller ojämna ytor kan påverka avläsningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bubblnivå:

- Fäst bubblnivån vid mynningen av pipan.
- Kontrollera att nivån sitter ordentligt fast och inte kan lossna under användning.

2. Användning av bubblnivå:

- Titta på bubblan i nivån; den ska vara mellan linjerna för att pipan ska vara i nivå.
- Justera pipan tills bubblan är centrerad mellan linjerna innan du tar avläsningar.

3. Kalibrering av vinkelindikator:

- Följ tillverkarens instruktioner för den specifika vinkelindikator du använder.
- Använd alltid bubblnivån som en första kontroll för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och plastmaterial.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt borttagning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa en säker användning av FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému použití nástroje FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl kalibrovat úhlové indikátory a zajistil přesnost měření. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pozorně si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si pečlivě přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné situace, okamžitě přestaňte nástroj používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je hlaveň zbraně stabilní a bezpečně upevněná před použitím nástroje.
- Nepoužívejte nástroj v extrémních povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr nebo déšť.
- Při manipulaci s nástrojem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Pokud nástroj nefunguje správně, přestaňte ho používat a nezkoušejte jej opravit sami.
- Nástroj čistěte a skladujte na suchém místě, aby se předešlo korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Zkontrolujte, zda je bublinková úroveň čistá a bez překážek.

2. Instalace:

- Připevněte bublinkovou úroveň na ústí hlavně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je úroveň pevně připevněna a že není volná.

3. Použití:

- Sledujte bublinu v úrovni; pokud je bublina mezi čarami, hlaveň je vodorovná.
- Pokud bublina není mezi čarami, upravte úhel hlavně, dokud se bublina nevrátí do správné polohy.

4. Po použití:

- Po použití nástroj důkladně vyčistěte a ujistěte se, že je uložen na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se likvidovat elektrické součásti s běžným odpadem; zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod je vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění vaší bezpečnosti a správného používání produktu.

