

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009398
- Tillv.nr.: 5018
- Storlek: #18
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489017404

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING

Inledning

Tack för att du har valt MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid en våg för att noggrant mäta pulvermängden.
- Se till att pulverbussningen är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att överfylla bussningen, vilket kan leda till oönskade resultat.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver för att skydda dig mot eventuella risker.
- Arbeta i ett välventilerat område för att minimera inandning av damm.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Stäng av din handladdningspress innan du installerar bussningen.
- Ta bort den gamla bussningen om en sådan finns.
- Sätt in den nya #18 bussningen i den avsedda platsen.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningen:

- Mät den önskade mängden pulver med en våg.
- Håll försiktigt pulvret i bussningen.
- Kontrollera att inget pulver har spillts utanför bussningen.
- Fortsätt med laddningsprocessen enligt dina specifika recept.

Avfallshantering

- Kassera eventuella defekta bussningar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MEC:s webbplats på www.mecreloaders.com för mer information och resurser.

Vi tackar för ditt val av MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING och önskar dig en säker och framgångsrik

laddningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se