

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009400
- Tillv.nr.: 5020
- Storlek: #20
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489013000

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #20](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #20

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS #20. Denna produkt är designad för att ge dig möjlighet att justera pulvermängden för dina patroner med precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Säkerställ att pulverbussningen är korrekt installerad innan du laddar patroner.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver för att skydda ögon och hud.
- Ladda inte patroner i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bussningen:

- Ta bort den gamla bussningen från din laddningspress.
- Välj rätt bussning baserat på den volym du behöver (i detta fall #20).
- Sätt in den nya bussningen i laddningspressen och säkerställ att den sitter ordentligt.

2. Använda bussningen:

- Ställ in laddningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Mät upp den önskade mängden pulver med hjälp av en våg.
- Fyll i pulvret i patronerna enligt dina specifikationer.

3. Kontrollera resultatet:

- Kontrollera att varje patron har korrekt mängd pulver innan du avslutar laddningen.
- Notera eventuella avvikelser och justera vid behov.

Avfallshantering

- Kassera eventuella oanvända eller trasiga bussningar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i naturen eller i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om MEC POWDER BUSHINGS #20, vänligen besök MEC:s officiella webbplats på www.mecreloaders.com. Där hittar du detaljerade resurser och supportalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av MEC POWDER BUSHINGS #20. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se