

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010745
- Tillv.nr.: 5037
- Storlek: #37
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489011983

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #37](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #37

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS #37. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en våg för att noggrant mäta pulvervikterna.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Sluta använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bussningen:

- Se till att laddningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort den gamla bussningen och sätt i MEC POWDER BUSHINGS #37.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningen:

- Väg upp den önskade mängden pulver med en noggrann våg.
- Fyll bussningen med pulvret och se till att den är korrekt installerad.
- Ladda patronerna enligt dina specifikationer.

3. Avsluta användningen:

- Rengör bussningen efter varje användning för att undvika kontaminering.
- Förvara produkten i sin originalförpackning eller en säker behållare.

Avfallshantering

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara bussningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller för mer information om produkten, vänligen besök MEC:s webbplats på www.mecreloaders.com. Här kan du också hitta resurser och support relaterade till säker användning och underhåll av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av MEC POWDER BUSHINGS #37!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se