

GAS CHECKS - HORNADY 7MM GAS CHECKS 1,000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gas Checks](#)

Om du gjuter dina egna kulor, kommer Hornadys crimp-on gas checks att förbättra deras prestanda. Under storleksjusteringen crimpar gas checken till basen av gjutna blykulor för att tätas gaserna och skydda basen från deformation. Hornady gas checks är det enda verkliga valet för kulgjutare. Förpackad med 1000 stycken per låda.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 7MM GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749012044
- Tillv.nr.: 7060
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 56mm
- Leveransbredd: 53mm
- Leveranslängd: 91mm
- UPC: 090255270600

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS HORNADY 7MM GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS HORNADY 7MM GAS CHECKS 1,000/BOX

Introduktion

Tack för att du valt Hornadys 7mm Gas Checks. Dessa gas checks är utformade för att förbättra prestandan av gjutna blykulor genom att täta gaserna och skydda basen från deformation. För att säkerställa säker användning och maximera produktens effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av gas checks för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Använd endast gas checks som är avsedda för 7mm blykulor.
- Undvik att använda gas checks som har synliga skador eller tecken på slitage.
- Var försiktig vid installation av gas checks för att undvika skador på fingrar eller händer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av blykulor:

- Se till att blykulorna är rena och fria från skräp.
- Kontrollera att blykulorna är av rätt storlek för gas checks.

2. Installation av gas checks:

- Placera gas checken på basen av den gjutna blykulan.
- Använd en crimpingtool för att crimpa gas checken på plats. Se till att gas checken sitter ordentligt för att förhindra läckage.

3. Användning av gjutna blykulor:

- Använd de gjutna blykulorna med gas checks i enlighet med rekommendationerna för din specifika laddning och avfyrningsmetod.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna för ammunition och skjutvapen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta oanvända eller skadade gas checks i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga gas checks i brännbart avfall eller miljöfarligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av Hornadys gas checks, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök Hornadys officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hornadys 7mm Gas Checks. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se