

GAS CHECKS - HORNADY 416 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gas Checks](#)

Om du gjuter dina egna kulor, kommer Hornadys crimp-on gas checks att förbättra deras prestanda. Under storleksjusteringen crimpar gas checken till basen av gjutna blykulor för att täta gaserna och skydda basen från deformation. Hornady gas checks är det enda verkliga valet för kulgjutare. Förpackad med 1000 stycken per låda.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 416 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749012050
- Tillv.nr.: 7125
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 0.476kg
- Leveranshöjd: 56mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 090255271256

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS HORNADY 416 CALIBER GAS CHECKS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS

HORNADY 416 CALIBER GAS CHECKS

Introduktion

Tack för att du valt Hornady 416 Caliber Gas Checks. Dessa gas checks är utformade för att förbättra prestandan hos dina gjutna blykulor. För att säkerställa säker användning och maximera produktens effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast Hornady gas checks med kompatibla blykulor.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar blykomponenter för att skydda mot potentiell exponering.
- Undvik att inandas damm från blykulor eller gas checks.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat när du gjuter eller hanterar bly.
- Följ alltid lokala föreskrifter och riktlinjer för hantering av bly.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av material:

- Kontrollera att dina gjutna blykulor är av rätt storlek och form för att passa gas checks.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Montering av gas checks:

- Placera gas checken på basen av den gjutna blykulan.
- Använd en crimping verktyg för att säkert fästa gas checken på kulan. Se till att den är ordentligt crimpat för att förhindra läckage av gas.

3. Användning av gas checks:

- Använd de gjutna blykulorna med gas checks i lämpliga vapen, i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att överbelasta ammunitionen, vilket kan leda till farliga situationer.

Avfallshantering

- Avfall och oönskade produkter ska hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Blykulor och gas checks bör inte kasseras i vanliga sopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av blyprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av Hornady gas checks, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Hornadys officiella hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du njuta av en säker och effektiv användning av dina Hornady 416 Caliber Gas Checks.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se