

COMPETITION LR-1000 LONG RANGE POWDER - REDDING

COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

Reddings Long Range Powder Measure har en extra stor kammare som rymmer mycket pulvret för att kasta konsekventa laddningar upp till 140 grains, vilket gör den idealisk för att ladda stora kapacitets, långdistans patroner som 338 Lapua. Byggt enligt samma höga standarder för hållbarhet och precision som Reddings 3BR och BR-30 pulvermätare, har LR-1000 en uppskalad version av BR-30:s mätkammare, med hemisfärisk mikrometerjusterbar mätning från 25 till 140 grains. Den genomskinliga droppröret gör att du kan se till att pulvret flyter smidigt. Fyller .22 till .50 kaliber hylsor. Handtaget kan konfigureras för höger- eller vänsterhandsanvändning och för att släppa laddningen vid upp- eller neddragning.



Produktinformation

- Namn: [REDDING COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749012662
- Tillv.nr.: 03800
- Leveransvikt: 1.361kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 611760038006

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder pulvermätaren för att förstå hur du använder den på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid pulvermätaren i ett välventilerat område för att undvika inandning av pulverpartiklar.
- Håll pulvermätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast de rekommenderade pulvren för laddning. Se tillverkarens riktlinjer för kompatibla pulver.
- Inspektera regelbundet pulvermätaren för tecken på slitage eller skada. Använd den inte om den är skadad.
- Undvik att använda pulvermätaren i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska risker.
- Se till att pulvermätaren är placerad på en stabil och säker yta innan du använder den.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du justerar mätkammaren, se till att handtaget är i rätt position för att undvika oavsiktlig pulverutsläpp.
- Kontrollera alltid laddvikten innan du laddar patroner för att förhindra överladdning.
- Använd det genomskinliga droppröret för att övervaka pulverflödet och säkerställa att det fungerar korrekt.
- Försök inte att demontera eller modifiera pulvermätaren utan korrekt vägledning från tillverkaren.
- Om du upplever några problem medan du använder pulvermätaren, avbryt omedelbart användningen och konsultera felsökningsavsnittet i manualen eller kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa upp produkten

- Ta försiktigt bort pulvermätaren från förpackningen.
- Inspektera innehållet för att säkerställa att alla delar är inkluderade och oskadade.

2. Ställa in pulvermätaren

- Placera pulvermätaren på en plan, stabil yta.
- Se till att det operativa handtaget är konfigurerat för din föredragna hand (höger eller vänster).
- Fäst droppröret ordentligt på mätkammaren.

3. Justera mätkammaren

- Använd mikrometern för att ställa in önskad laddvikt mellan 25 och 140 grains.
- Bekräfta justeringen genom att kontrollera skalan på mikrometern.

4. Fyll pulvermätaren

- Öppna kammaren och fyll den med lämpligt pulver.
- Stäng kammaren ordentligt innan du använder handtaget.

5. Operera pulvermätaren

- Dra i det operativa handtaget för att släppa laddningen vid upp eller neddragning beroende på din inställning.
- Observera pulverflödet genom droppröret för att säkerställa konsekvens.

6. Efter användning

- Töm eventuell kvarvarande pulver från kammaren och rengör komponenterna enligt rengöringsinstruktionerna i manualen.
- Förvara pulvermätaren på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera allt oanvänt eller utgången pulver enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte pulvermätaren i vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som ingår i din produktförpackning. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella frågor eller bekymmer gällande säker användning av din pulvermätare.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering och användning av din pulvermätare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se