

LEAD THERMOMETER - RCBS LEAD THERMOMETER

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smältgrytor](#)

Med ett temperaturintervall på 1000°F och +/- 1% noggrannhet, låter RCBS blytermometer dig hålla bly vid optimal temperatur. Stora siffror är tryckta på en 1-1/2" glasbelagd skärm. Den sex tum långa proben fungerar med RCBS® Pro-Melt ugn eller gryta. Ett justerbart 6" handtag hjälper till att förhindra att du bränner dina fingrar.



Produktinformation

- Namn: [RCBS LEAD THERMOMETER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749014232
- Tillv.nr.: 81175
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 076683811752

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RCBS Blytermometer Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RCBS Blytermometer Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS blytermometer. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din termometer. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärder och driftsriktlinjer.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att termometern används i ett välventilerat område för att förhindra ansamling av skadliga ångor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom värmebeständiga handskar och skyddsglasögon, när du hanterar smält bly.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Använd inte termometern för något annat syfte än att mäta temperaturen på smält bly.
- Inspektera regelbundet termometern för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- Undvik direkt kontakt med proben när du mäter höga temperaturer för att förhindra brännskador.
- Täck inte termometern med vatten eller någon vätska efter användning, eftersom detta kan orsaka skador.
- Låt alltid termometern svalna helt innan du förvarar den.
- Om termometern går sönder eller fungerar fel, sluta använda den omedelbart och rapportera problemet till tillverkaren.
- Var försiktig med de höga temperaturerna som är involverade i blysmältning; se till att termometern är stabil och säker under användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att termometern är ren och fri från skräp före användning.
- Kontrollera att proben är ordentligt fäst vid termometers kropp.

2. Användning av Termometern:

- Sätt in den 6tum långa proben i det smälta blyet, se till att den är helt nedsänkt men inte rör botten av grytan eller ugnen.
- Vänta i några sekunder tills termometern stabiliseras och visar temperaturavläsningen.
- Övervaka temperaturen noggrant och justera värmekällan vid behov för att upprätthålla optimal hålltemperatur.

3. Efter Användning:

- Efter användning, ta försiktigt bort proben från det smälta blyet.
- Låt termometern svalna helt innan du hanterar den.
- Rengör termometern enligt tillverkarens instruktioner, undvik eventuella slipande material som kan repa glasytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera termometern i enlighet med lokala bestämmelser angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Släng inte termometern i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RCBS blytermometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella RCBSwebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS blytermometer. Prioritera alltid säkerhet och konsultera denna guide vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se