

DIE DECAPPING UNITS - FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5 CREEDMOOR DECAPPING UNIT

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Ersättningsdecapping-enheter för Forster Full Length och Neck Sizing Dies. Dessa enheter inkluderar decap-stång, spindelbussning och låsmutter, expanderboll samt den korrekta decapping-pinnen. De innehåller alla den E-Z Expander som är exklusiv för Forster-dies.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5 CREEDMOOR DECAPPING UNIT](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 749017751
- Tillv.nr.: DIESZRDCUN65CRDMR
- Patron: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.039kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 757253991929

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Forster Products, Inc. 6.5 Creedmoor Decapping Enhet](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Forster Products, Inc. 6.5 Creedmoor Decapping Enhet

Introduktion

Tack för att du valt Forster Products, Inc. 6.5 Creedmoor Decapping Enhet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina ersättningsdecappingenheter. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid decappingenheten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att produkten är lämplig för dina specifika Forster Full Length och Neck Sizing Dies.
- Håll decappingenheten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet decappingenheten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Risk för skador från vassa komponenter.
 - Risk för skador på dina dies om de inte används korrekt.
- **Undvikande av Risker:**
 - Hantera alltid decappingenheten med försiktighet.
 - Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder enheten.
 - Försök inte att modifiera eller ändra decappingenheten på något sätt.
 - Följ alla instruktioner för installation och användning för att förhindra olyckor.
- **Åldersspecifika Varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Säkerställ att endast utbildade vuxna använder decappingenheten.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst.
- Ta försiktigt bort decappingenheten från förpackningen.
- Identifiera komponenterna: decap rod, spindle bushing, lock nut, expander ball och decapping pin.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera decappingenheten i din Forster die.

2. Användning:

- Verifiera att decappingenheten är ordentligt fäst innan användning.
- Placera die i din omladdningspress enligt tillverkarens riktlinjer.
- Sätt in patronhylsan i die och applicera försiktig tryck för att decappa den.
- Håll alltid en stadig hand och undvik överdrivet tryck för att förhindra olyckor eller skador.

3. Efter Användning:

- Efter användning, rengör decappingenheten för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara decappingenheten på en säker plats där den skyddas från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Följ istället återvinningsriktlinjer för metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd eller säkerhetsfrågor angående Forster Products, Inc. 6.5 Creedmoor Decapping Enhet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din Forster decappingenhet på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se