

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

7/8OZ #1-#4 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 7/8OZ #1-#4 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019390
- Tillv.nr.: 30207814
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.238kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489012928

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är avsedd för användning i enstegs omladdare och är designad för att ladda stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar från #1 till #6. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du laddar ammunition.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Montera laddningsstången enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med stålshot enligt specifikationen (7/8 oz. till 11/2 oz.).
- Se till att inga främmande föremål finns i laddningsstången innan du börjar använda den.
- Ladda ammunitionen långsamt och metodiskt för att undvika spill eller olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se