

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/2OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/2OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019393
- Tillv.nr.: 30211236
- Storlek: 1-1/2 oz
- Leveransvikt: 0.229kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016735

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omladdning av stålshot. För att garantera säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) är det viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte och följ alla instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med stålshotladdningsstången.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att ladda mer än den rekommenderade mängden stålshot (11/2 oz).
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för laddning och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stålshotladdningsstången:

- Kontrollera att omladdaren är avstängd innan installation.
- Ta bort eventuell tidigare laddningsstång om tillämpligt.
- Sätt in stålshotladdningsstången i omladdaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att stången sitter ordentligt på plats.

2. Användning av stålshotladdningsstången:

- Ställ in omladdaren för att ladda den önskade mängden stålshot (mellan 7/8 oz. och 11/2 oz).
- Fyll laddningsbehållaren med stålshot av önskad storlek (#3 till #6).
- Följ de angivna stegen för att ladda ammunitionen korrekt.
- Kontrollera att ingen stålshot har spillts på arbetsytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se