

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019394
- Tillv.nr.: 30211436
- Storlek: 1-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.234kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489015516

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT

Introduktion

Tack för att du valt vår stålshotladdningsstång för enstegs omladdare. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller extrem värme.
- Kontrollera att alla delar av omladdaren är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade skottstorlekar (#1 till #6) för att säkerställa säker drift.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten (11/4 oz).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stålshotladdningsstång:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstången korrekt i omladdaren.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av stålshotladdningsstång:

- Ställ in omladdaren enligt de specifikationer som anges i manualen.
- Använd rätt mängd stålshot (upp till 11/4 oz) för att undvika överbelastning.
- Se till att du har rätt skottstorlek (#1 till #6) innan du påbörjar omladdningen.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen för att säkerställa korrekt och säker användning.

3. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera att laddningsstången är fri från skräp och att inga föremål blockerar rörelsen.
- Inspektera stålshotladdningsstången för eventuella skador eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera den medföljande produktmanualen för mer information.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med din stålshotladdningsstång.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se