

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019396
- Tillv.nr.: 30213836
- Storlek: 1-3/8 oz
- Leveransvikt: 0.231kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489015677

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med enstegs omladdare och gör det möjligt att ladda stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar från #1 till #6. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast rekommenderade stålshotstorlekar för denna laddningsstång.
- Undvik att överladda eller använda felaktiga material som kan orsaka skador.
- Var försiktig med verktyg och maskiner som används tillsammans med laddningsstången.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Kontrollera att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Ta bort den befintliga laddningsstången om det behövs.
- Sätt in den nya stålshotladdningsstången i omladdaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av laddningsstång:

- Mät upp den mängd stålshot du vill använda (mellan 7/8 oz. och 11/2 oz.).
- Fyll på stålshot i laddningsstången.
- Följ de specifika instruktionerna för din omladdare för att slutföra laddningsprocessen.
- Efter användning, rengör laddningsstången och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se