

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Loddbollstänger designade för progressiva omladdare. Finns för att ladda 1/2 oz. till 1-1/8 oz.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019441
- Tillv.nr.: 50234SS
- Storlek: 3/4 oz
- Leveransvikt: 0.245kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016377

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med progressiva omladdare och ger en effektiv och säker lösning för att ladda patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.
- Använd endast de rekommenderade komponenterna och tillbehören för din omladdare.
- Ladda aldrig mer än den angivna mängden (3/4 oz) för att undvika övertryck.
- Undvik att andas in damm eller partiklar som kan frigöras under omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstänger:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstängerna korrekt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstänger:

- Fyll laddningsstängerna med den rekommenderade mängden (3/4 oz) av det material som ska användas.
- Kontrollera att laddningsstängerna är korrekt installerade innan du börjar omladdningsprocessen.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen som anges i din omladdare handbok.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstängerna regelbundet för att undvika blockeringar och säkerställa smidig drift.
- Inspektera laddningsstängerna för skador och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och rester från omladdningsprocessen ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in använda eller skadade komponenter till en godkänd återvinningsstation.
- Använd inte produkten för avfallshantering eller destruktion av andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se