

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Warne Scope Mounts är glada att introducera deras andra generationens SKEL-fäste, X-SKEL. Detta nya MSR-fäste erbjuder en extra 1" framåtlutning och en 1-delad klämdesign för ökad styrka. Den robusta, lätta designen av X-SKEL bibehåller vår kända Return to Zero-funktionalitet och använder ½" hexmuttrar för en stabil och säker fästning. Den har en skelettiserad ringkropp och lock för minskad vikt samt insatser med gängad stål för maximal hållbarhet. X-SKEL placerar din optik på den IDEAL HÖJDEN med en generös lutning för korrekt ögonavstånd och kan enkelt rymma de längre ögonstycken som finns på många av dagens kikare. Lättvikts, skelettiserad aluminiumkropp och lock för att minska den totala vikten utan att kompromissa med pålitligheten. #8 Torx-stil fästelement med gängade insatser i stål för att förhindra att de stripas. Ytterligare 1-tums framåtlutningsdesign för att ge extra ögonavstånd. Placerar din optik på den Ideala Höjden för MSR och liknande plattformar. 1/2" taktisk mutterfäste, 65 in/lb. av vridmoment rekommenderas.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000389
- Tillv.nr.: XSKEL34TW
- Finish: Svart
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Stil: 3-Gun, Competition
- Leveransvikt: 0.259kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 184mm
- UPC: 656813104963

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde XSKEL Mounts från Warne MFG. Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid fästet för eventuella tecken på skador före varje användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
- Håll fästet och alla komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelsemeddelanden och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till optisk feljustering eller lossnande.
 - Överdrivet vridmoment kan skada fästet eller vapnet.
 - Underlåtenhet att säkra fästet ordentligt kan resultera i att optiken går förlorad under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Använd en momentnyckel för att säkerställa att det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. inte överskrids.
 - Inspektera regelbundet fästet för eventuella lösa komponenter före varje användning.
- **Varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn.
 - Se alltid till att vapnet är oladdat före installation eller justering av fästet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och #8 Torxstil fästelement.

2. Installationssteg:

- Justera XSKELfästet med de lämpliga monteringspunkterna på ditt vapen.
- Använd #8 Torxfästelementen för att säkra fästet på vapnet.
- Dra åt fästelementen gradvis i ett kryssmönster för att säkerställa jämnt tryck.
- Använd en momentnyckel för att dra åt fästelementen till ett maximalt vridmoment på 65 in/lb.

3. Användning:

- När installationen är klar, placera din optik i fästet.
- Justera optiken till önskad position för korrekt ögonavstånd.
- Se till att optiken är ordentligt fäst före användning.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att fästet och optiken är säkra.
- Inspektera fästet periodiskt för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående XSKEL Mounts, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller besök den officiella Warne MFG. Companywebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina XSKEL Mounts. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se